



Opel Astra Edition

EZ 05/2007 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 241.807km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 72***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Edition [DE - Kb5 1.6 EU4, Edition, 2007 - 2009]		
Kategorie Kombi	FIN W0L0AHL3572186776	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 241.807km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2007	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 163g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(2 mm)

(2 mm)

(2 mm)

(2 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(1 mm)

(1 mm)

(1 mm)

(1 mm)

Reifenschäden: Kratzer, Kerben, Verformung

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	280 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; subwoofer nachgerüstet, Radio nachgerüstet

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 30 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Edition
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Rücksitzlehne geteilt | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzneigungsverstellung vorn links | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Check-Control-System | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ/BLACK
SAPPHIRE



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Caravan-Paket | • Elektrische Schnellheizung (Quickheat) |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Dachreling silber |
| • Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Riss/Bruch, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Rost, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Rost, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Rost, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Rost, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)