



Ford Tourneo Courier Titanium

EZ 07/2019 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 106.374km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Tourneo Courier Titanium [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6d-T, Titanium, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Van	FIN WF0LXXTACLKC43753	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 106.374km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.832km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 131g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Sitzbank
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstellfenster Schiebetür links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling silber
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Heckklappe verglast
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege

- | | |
|---|---|
| • Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK | • Radstand 2489 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Schiebetür links | • Schiebetür rechts |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Starter-Paket | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Verglasung stark getönt | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizung |



Sonderausstattung



- | | |
|---|--|
| • AUX-IN-Anschluss | • Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus |
| • Armlehne für Fahrersitz | • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) |
| • Audio-Paket 59 | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Farbdisplay (6 Zoll) | • Ford SYNC 3 mit Navigation |
| • Frontscheibe heizbar | • Kopf-Schulter-Airbag vorn |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Parkpilotsystem hinten |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz-Paket 4 / 17 / 38 / 46 |
| • Sitzheizung vorn | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Winter-Paket 2 | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

☐ Datum ☐ Kilometerstand ☐ Rechnungsgutnummer ☐ Unterschrift ☐ Nächste Service fällig	Händlerstempel
☐ Datum: 10/13 ☐ Kilometerstand: 71043 ☐ Rechnungsgutnummer: ☐ Unterschrift: <i>CPV</i> ☐ Nächste Service fällig: 86.000	Händlerstempel Leinweber Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH Garschkestraße 21 38222 Langförde (Vöhrsen) Tel. 05400-91110 E-Mail: info@leinweber-koeln.de
☐ Datum: 06/124 ☐ Kilometerstand: 85.832 ☐ Rechnungsgutnummer: ☐ Unterschrift: <i>CR</i> ☐ Nächste Service fällig: 101.000	Händlerstempel Leinweber Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH Garschkestraße 21 38222 Langförde (Vöhrsen) Tel. 05400-91110 E-Mail: info@leinweber-koeln.de

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Ablieferungs-Inspektion ☐ Datum: 12.7.19 ☐ Kilometerstand: 91 ☒ Übergabe auf offene Service fälligkeit ☐ Offener Service fälligkeit angeteilt ☐ Unregelmäßig	Vertragspartner BCHÄFER An der B 254 - 35364 Mithras-Oberbach Tel. 027745-41110 - Fax 027745-41114
☐ Datum: 06.08.2020 ☐ Kilometerstand: 15335 ☐ Rechnungsgutnummer: 693386 ☐ Unterschrift: <i>VB</i> ☐ Nächste Service fällig: 081.2021 / 45933	Händlerstempel BCHÄFER An der B 254 - 35364 Mithras-Oberbach Tel. 027745-41110 - Fax 027745-41114
☐ Datum: 26.10.21 ☐ Kilometerstand: 33.466 ☐ Rechnungsgutnummer: 6937469 ☐ Unterschrift: <i>S. B. R.</i> ☐ Nächste Service fällig: 10/22	Händlerstempel BCHÄFER An der B 254 - 35364 Mithras-Oberbach Tel. 027745-41110 - Fax 027745-41114

Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten

Brandschadigkeit ☐ Datum: 26/10/21 ☐ Kilometerstand: 33.466 ☐ Rechnungsgutnummer: 6937469	Händlerstempel BCHÄFER An der B 254 - 35364 Mithras-Oberbach Tel. 027745-41110 - Fax 027745-41114
Brandschadigkeit & Service ☐ Datum: 04/126 ☐ Kilometerstand: 102.894 ☐ Rechnungsgutnummer: ☐ Unterschrift: <i>CR</i>	Händlerstempel Leinweber Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH Garschkestraße 21 38222 Langförde (Vöhrsen) Tel. 05400-91110 E-Mail: info@leinweber-koeln.de
Zahlungsmittel ☐ Datum: ☐ Kilometerstand: ☐ Rechnungsgutnummer: ☐ Unterschrift:	Händlerstempel



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)