



BMW xDrive 28 i

EZ 03/2010 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 92.347km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 88***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 28 i [DE - SUV5 28i EU5, xDrive, 2009 - 2011]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAVM31090VM76466	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 92.347km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.996 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 65.059km	Letzter Service am 12/2023
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2010	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 219g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kerben	Kerben	Kerben	Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	175 	Heckklappe	115
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knartschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW KAT (N52)
- Nichtraucher-Paket
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2760 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung

- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: VERMILLIONROT



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Adaptives Kurvenlicht |
| • Audio-Navigationssystem Professional | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Dachreling | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Performance Control | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
| • Fußmatten Velours | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein | • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder) mit Schaltwippen/-tasten | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Rückfahrkamera |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System Harman-Kardon |
| • Abbiegelicht | • Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Heckleuchten LED | • Tagfahrlicht |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















10.03.2010	0005	APV 00004 4	2	2	190/6800	230
M1	AC		4454		1798	
WBAVM31090VM78466		0	1545		-1685	
BMW				80		
X1			219	2180	2180	
VM31			1030	1180		
5S			1030	1180		
			76	3750	73	
X REIHE			2000	750	5	
BAYER.MOT.WERKE.BMW						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Kombilimousine						
715/2007*892/2008A						
EURO5.A.Piwi. M. N1 I						
Benzin						
0001	35A0	2996				
F.1/F.2: 2290 B.ANHÄNGEBETRIEB*7 2/8.2: 1295 B.ANHÄNGEBETRI						
EB*WW.AHK.LT.ETGT *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 10.03.2010*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)




Rad (Kerben)



Fahrer­tür (Kratzer)



Beifahrer­tür (Kratzer)



Beifahrer­tür (Kratzer)



Beifahrer­tür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)