



## Opel Astra BiTurbo

EZ 08/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 215.790km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 27\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                      |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Opel                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Astra BiTurbo [DE - Kb5 2.0 CDTI EU5, BiTurbo ecoFlex Start/Stop, (Facelift) 2013 - 2015] |                                                                        |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                         | FIN<br>W0LPF8ER8F8071037                                                                                             | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>215.790km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>04/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                                                     | Leistung<br>194 PS (143 KW)                                            | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                                    | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                          |
| Hubraum<br>1.956 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                               | Letzter Service<br>203.915km                                           | Letzter Service am<br>04/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                                 | Sitze<br>5                                                                                                           | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>08/2015                                              | Farbe<br>Weiß                                                                                                        | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                                   |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                      | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                      | CO2-Emissionen<br>135g/km (NEFZ)                                       | Kraftstoffverbrauch<br>5.1l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(1 mm)



(1 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Ungleichmäßig  
abgefahren



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 160                                                                                     | Beifahrertür             | 170  |
| Kotflügel vorne links   | 150                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 150                                                                                       |
| Türe hinten links       | 170  | Türe hinten rechts       | 170  |
| Seitenteil hinten links | 150                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 380  |
| Motorhaube              | 480  | Heckklappe               | 210  |
| Dach                    | 140                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten;   |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;   |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;   |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;   |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;   |
| Klimaanlage                 | Kühlleistung ungenügend; |

### Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar           | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                        |
| • Aktive Kopfstützen vorn                     | • Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole                   |
| • Anti-Blockier-System (ABS)                  | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar           |
| • Außenspiegel Wagenfarbe                     | • Bordcomputer                                         |
| • Bremsassistent                              | • Dachreling silber                                    |
| • Doppeltonfanfare                            | • Drehzahlmesser                                       |
| • Einstiegsleisten (Aluminium)                | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                 |
| • Elektron. Traktionskontrolle                | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten                |
| • Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom        | • Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar                   |
| • Getriebe 6-Gang                             | • Heckleuchten dunkel getönt                           |
| • Heckscheibe heizbar                         | • Heckscheibenwischer                                  |
| • Heckschürzenlippe                           | • Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack           |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter               | • Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig                                  |
| • Klimaautomatik 2-Zonen                      | • Kopf-Airbag-System                                   |
| • Kühlergrill, Zierleiste in Wagenfarbe       | • Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)                 |

|                                                                |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| • Lenkrad (Leder)                                              | • Lenkrad (Sport/Leder)                                               |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar                              | • Leseleuchten vorn (2)                                               |
| • Licht-Paket                                                  | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar                                    |
| • Modellpflege                                                 | • Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDTI KAT (A 20 DTR / LBY / Biturbo)         |
| • Nebelschlussleuchte                                          | • Parkpilotsystem hinten                                              |
| • Pedale Aluminium                                             | • Reifen-Reparaturkit                                                 |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                                   | • Rußpartikelfilter                                                   |
| • Rücksitz geteilt / klappbar                                  | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5                                 |
| • Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund                   | • Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe                        |
| • Seitenairbag vorn                                            | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig                               |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                             | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite                    |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum                 | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole                           |
| • Tagfahrlicht LED                                             | • Türgriffe außen Wagenfarbe                                          |
| • Wärmeschutzverglasung                                        | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)            |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                        | • Check-Control-System                                                |
| • Fensterheber elektrisch vorn                                 | • Audiobedienung am Lenkrad                                           |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                      | • Audiobedienung am Lenkrad                                           |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                      | • Leseleuchten im Fond                                                |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                       | • Getränkehalter                                                      |
| • Feststellbremse elektrisch                                   | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) |
| • Original Fahrzeug Farbe:<br>SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE |                                                                       |



## Sonderausstattung

|                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug      | • Audio-Navigationssystem Navi 650                          |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL) | • Cargo-Paket                                               |
| • Dachspoiler                                               | • Ergonomiesitz vorn rechts                                 |
| • Fahrwerk FlexRide Premium                                 | • Frontkamera                                               |
| • Raucher-Paket                                             | • Rückfahrkamera                                            |
| • Sicht-Paket                                               | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Mondial                     |
| • Sound-System Infinity                                     | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Dachantenne im Haifischflossen-Design                     | • Freisprecheinrichtung Bluetooth                           |
| • USB-Schnittstelle                                         | • Leuchtweitenregelung automatisch                          |
| • Abbiegelicht                                              | • Aktives Kurvenlicht (AFL)                                 |
| • Tagfahrlicht LED                                          | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                       |
| • Flexx-Paket (Flex-Organizer)                              | • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, seitlich                  |
| • Sicherheitsnetz hinter Vordersitze                        | • Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze             |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                         | • Sitzneigungsverstellung vorn rechts                       |

|                                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| • Sitz vorn rechts mit ausziehbarer Oberschenkelauflage   | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar |
| • Fahrwerk FlexRide                                       | • Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt                  |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung          | • Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung     |
| • Fahrassistenz-System: Abstandswarner                    | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent                 |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht                        | • Scheibenwischer mit Regensensor                          |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                       | • Mittelarmlehne hinten                                    |
| • Sitzheizung vorn                                        | • Ergonomiesitz vorn links                                 |
| • Sitzneigungsverstellung vorn links                      | • Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage     |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Aktive Kopfstützen vorn                                  |
| • Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage         | • Kopfstützen hinten (3-fach)                              |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos



















|                                                                |      |           |                    |      |          |          |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|----------|----------|
| 13.08.2015                                                     | 0035 | AXW000842 | 2                  | 1    | 143/4000 | 224      |
| M1                                                             | AC   |           | -                  | 4868 | 1814     |          |
| WOLPF8ER8F8071037                                              |      |           | 1535               |      | 1733     |          |
| OPEL                                                           |      |           |                    | 75   |          |          |
| P-J/SW                                                         |      |           | 134                | 2170 |          | 2170     |
| DAHFC12                                                        |      |           | 1190               | 1020 |          |          |
| BA1N4FMNA5                                                     |      |           | 1190               | 1020 |          |          |
|                                                                |      |           | 77                 | 3000 |          | 73       |
| ASTRA SPORTS TOURER                                            |      |           | 1400               | 750  |          | 5        |
| OPEL                                                           |      |           | 235/45 R18 94W     |      |          |          |
| Fz z Pers. bef. b. 8 Spl.                                      |      |           | 235/45 R18 94W     |      |          |          |
| Kombilimousine                                                 |      |           |                    |      |          |          |
| 715/2007*459/2012J                                             |      |           | WEISS              |      | 0        |          |
| EURO5;J.P/C; M. N1 I                                           |      |           | e4*2007/48*0204*20 |      |          |          |
| Diesel                                                         |      |           | 09.03.2015         |      | K        | EM248699 |
| 0002                                                           | 35J0 | 1958      |                    |      |          |          |
| F.1/F.2 BEI ANHÄNGEBETRIEB 2220*7 2/8 2 1100 B ANH BETR *O.1   |      |           |                    |      |          |          |
| 1500 BIS 10% STEIG. *TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 3700   |      |           |                    |      |          |          |
| KG BIS 10% STEIG. *TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 3600 K   |      |           |                    |      |          |          |
| G BIS 12% STEIG. *S.1 MAX S-PL. *WWW.AHK.LT.ETG*STUFE PMS AB 1 |      |           |                    |      |          |          |
| 3.08.2015*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.08.2015**              |      |           |                    |      |          |          |

Service: ☒ Zwischeninspektion  
☐ Hauptinspektion

Datum: 13.08.2015

Kilometer: 143/4000

Motor: Opel Astra Sports Tourer

Klasse: Opel Astra Sports Tourer

ACEA A3

Vakuum: 100-1100-1100-1100

Gehörschutz: 100-1100-1100-1100

Service: ☒ Zwischeninspektion  
☐ Hauptinspektion

Datum: 13.08.2015

Kilometer: 143/4000

Motor: Opel Astra Sports Tourer

Klasse: Opel Astra Sports Tourer

ACEA A3

Vakuum: 100-1100-1100-1100

Gehörschutz: 100-1100-1100-1100

Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion  
☐ Hauptinspektion

Datum: 13.08.2015

Kilometer: 143/4000

Motor: Opel Astra Sports Tourer

Klasse: Opel Astra Sports Tourer

ACEA A3

Vakuum: 100-1100-1100-1100

Gehörschutz: 100-1100-1100-1100

Service: ☐ Zwischeninspektion  
☐ Hauptinspektion

Datum: 13.08.2015

Kilometer: 143/4000

Motor: Opel Astra Sports Tourer

Klasse: Opel Astra Sports Tourer

ACEA A3

Vakuum: 100-1100-1100-1100

Gehörschutz: 100-1100-1100-1100

Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion  
☐ Hauptinspektion

Datum: 13.08.2015

Kilometer: 143/4000

Motor: Opel Astra Sports Tourer

Klasse: Opel Astra Sports Tourer

ACEA A3

Vakuum: 100-1100-1100-1100

Gehörschutz: 100-1100-1100-1100

Service: ☒ Zwischeninspektion  
☐ Hauptinspektion

Datum: 13.08.2015

Kilometer: 143/4000

Motor: Opel Astra Sports Tourer

Klasse: Opel Astra Sports Tourer

ACEA A3

Vakuum: 100-1100-1100-1100

Gehörschutz: 100-1100-1100-1100





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Beifahrertür (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)