



Mercedes-Benz C 220 d 4Matic

EZ 01/2023 | Kombi | Diesel-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid) | Automatikgetriebe | 143.170km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	C 220 d 4Matic [DE - Kb5 C 220 d EU6d, 4Matic Avantgarde, 2021 - 2023]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kombi	W1KAH0FB3PF091378	-	143.170km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
01/2028 / Nicht Vorhanden	Stoff	200 PS (147 KW)	Diesel-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Nein	Nein	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.993 ccm	liegt vor	28.086km	09/2023
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6d	5	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
01/2023	Schwarz	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	147g/km (WLTP)		5.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	110	Heckklappe	160
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dachreling (Aluminium)
- Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Motorhaube mit Powerdome
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenraumlicht-Paket
- Keyless Go Startanlage
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenkrad (Leder)
- Media-Display
- Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 147 kW CDI)
- Mittenairbag vorn
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED High Performance |
| • Seitenschweller Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) |
| • Standard Interieur | • Tempomat |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ausstattungs-Paket: Business | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Infotainment-Paket |
| • Komfort-Paket | • Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1) |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Navigationssystem: Festplattennavigation |
| • Park-Paket | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Rückfahrkamera | • Service-System: MBUX Navigation Premium |
| • Sitzheizung vorn | • Smartphone integriert |
| • Spiegel-Paket | • Sport-Fahrwerk |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











18.01.2022	2222	881X0106 4	2	2	1470900	237
M1	AC		4780		1800	
WIKAHOF BÜFF 501378			1481		1840	
MERCEDES-BENZ				75		
PLCIS			130	2410	2410	
INSKTI			1115	1340		
GLANDEA			1178	1340		
			88	2700	68	
G 230 D 4MATIC			1800	750		
MERCEDES-BENZ			22050 R11 947			
Falschparken & A. Sol.			22050 R17 947			
Kommissionierung						
7162007 2018/1832AP						
MUNCH WLT-AP-PLCIS M. N1 I						
Info Check						
2010	36AP	1801				
7.20.2+100 km/h LECTR. 7/2 10 T BEI WECHSELSTROM MONTIERBAR						
K. U.S.P. M. S.P.E.Z. FAHRZEUG STABILE YET 7. AMPL. BEI 100 km/h						
IN DEM S. AGNO. VO. Z.S. AUSN. VO. Z.8 TVO. AUSG. STÄTTET						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)