



Opel Mokka Innovation

EZ 04/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 121.823km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Innovation [DE - SUV5 1.4 Turbo EU6, Innovation, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0VJD7E81JB641637	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 121.823km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 111.959km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne vorn links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektro-Paket
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Abbiegelicht
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket

- | | |
|--|---|
| • Kopf-Airbag-System | • Laderaumabdeckung |
| • Lenkrad (Leder) | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo |
| • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN) | • Nebelscheinwerfer |
| • OnStar SOS Service | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Radstand 2555 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schließ-/Startsystem Keyless Open |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten schwarz |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display) | • Ergonomiesitz vorn links |
| • Ergonomiesitz vorn rechts | • Fahrassistenz-System: Abstandswarner |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Farbdisplay (4,2 Zoll) | • Frontkamera |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Rückfahrkamera |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum: 14.02.2019 km: 48394

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W-30

Gefährdungs-Kühlfülligkeit: -30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn/hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kühlmittel

AUTOHAUS Erdbrügger
Automobil Service - Betrieb
Werfer Straße 106 · 32257 Bünde
Tel. 0 52 23 / 9 29 60 · Fax 9 29 621

Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum: 14.02.2019 km: 48394

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W-30

Gefährdungs-Kühlfülligkeit: -30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn/hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kühlmittel

AUTOHAUS Erdbrügger
Automobil Service - Betrieb
Werfer Straße 106 · 32257 Bünde
Tel. 0 52 23 / 9 29 60 · Fax 9 29 621

Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum: 14.02.2019 km: 48394

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W-30

Gefährdungs-Kühlfülligkeit: -30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn/hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kühlmittel

AUTOHAUS Erdbrügger
Automobil Service - Betrieb
Werfer Straße 106 · 32257 Bünde
Tel. 0 52 23 / 9 29 60 · Fax 9 29 621

Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum: 14.02.2019 km: 48394

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W-30

Gefährdungs-Kühlfülligkeit: -30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn/hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kühlmittel

AUTOHAUS Erdbrügger
Automobil Service - Betrieb
Werfer Straße 106 · 32257 Bünde
Tel. 0 52 23 / 9 29 60 · Fax 9 29 621

Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum: 14.02.2019 km: 48394

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W-30

Gefährdungs-Kühlfülligkeit: -30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn/hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kühlmittel

AUTOHAUS Erdbrügger
Automobil Service - Betrieb
Werfer Straße 106 · 32257 Bünde
Tel. 0 52 23 / 9 29 60 · Fax 9 29 621

Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum: 14.02.2019 km: 48394

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W-30

Gefährdungs-Kühlfülligkeit: -30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn/hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kühlmittel

AUTOHAUS Erdbrügger
Automobil Service - Betrieb
Werfer Straße 106 · 32257 Bünde
Tel. 0 52 23 / 9 29 60 · Fax 9 29 621

Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum: 14.02.2019 km: 48394

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W-30

Gefährdungs-Kühlfülligkeit: -30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn/hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kühlmittel

AUTOHAUS Erdbrügger
Automobil Service - Betrieb
Werfer Straße 106 · 32257 Bünde
Tel. 0 52 23 / 9 29 60 · Fax 9 29 621

Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum: 14.02.2019 km: 48394

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W-30

Gefährdungs-Kühlfülligkeit: -30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn/hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kühlmittel

AUTOHAUS Erdbrügger
Automobil Service - Betrieb
Werfer Straße 106 · 32257 Bünde
Tel. 0 52 23 / 9 29 60 · Fax 9 29 621

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)