



Renault Clio Dynamique

EZ 09/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 107.761km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 15***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio Dynamique [DE - LimS5 0.9 TCe 90 eco ² EU5, Dynamique, 2013 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF15RAA0H53322408	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.761km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	150	Heckklappe	160
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaanlage
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte Beifahrerseite
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig

- | | |
|--|------------------------------------|
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Untersteuerungskontrolle (USC) | • Wegfahrsperre |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • 4 Lautsprecher | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav) | • Auspuffblende verchromt |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • GTline-Paket |
| • Lenkrad (Leder) | • Metallic-Lackierung |
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









[illegible]

A photograph of a German passport and a handwritten document. The passport is on the left, showing the cover with the German coat of arms and the text "Landkreis Ober-Sprea Spitzsee-Bezirksamt". The handwritten document is on the right, with a date stamp "2. DEKRA" and "19. Aug 2010". It contains a list of names and dates, and a signature "L. S. 2010/2011".

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kerben)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Gurt hinten links eingerissen



Innenraum (Verschleiß)