



BMW sDrive 18 i Advantage

EZ 08/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 192.831km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung sDrive 18 i Advantage [DE - SUV5 sDrive18i EU6d-T, Advantage, 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAJG110903G83853	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 192.831km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 164.032km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 156g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	325 	Seitenteil hinten rechts	315 
Motorhaube	105	Heckklappe	140
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Notruf-Systemfehler (SOS);

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Advantage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Laderaumboden faltbar
- Motor 1,5 Ltr. - 103 kW 12V
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Laderaumboden variabel
- Multifunktion für Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK
- Parkbremse elektrisch

- | | |
|---|---|
| • Radstand 2670 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Service-System: Remote Services | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Business-Paket | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Navigationssystem: Navigation (USB) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













14.08.2018	h0005	hFA000318	2	1	h103/4600	h203
MI	AC		h	4439-4439	h	1821-1821
WBAJG110903G83853		h8	h	1598-1598	h	1505-1505
BMW			h	-	h	80
FI12			h	156	h	2025
JG11			h	1020	h	1035
6AW500CO			h	1020	h	1035
-			h	75	h	3450
X1 sDrive181			h	1700	h	740
BAYER.MOT.WERKE-BMW			h	225/55 R17 97W	h	5
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			h	225/55 R17 97W	h	-
Kombilimousine			h	-	h	9
715/2007*2017/1347BG			h	Schwarz	h	el*2007/46*1676*05
EURO6;WLTE;BG;FI/CI; M, N1 I			h	06.06.2018	h	K EX929046
Benzin			h	ausgestellt am 10.02.2022	h	
0001	h66BG	h1499	h		h	
7.2/8.2: +120 B.ANHANGEBETRIEB			h	*WW.AHK LT.ETGT *KORR.N	h	
EFZ-CO*W: 133*			h		h	

[illegible][illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Schweller links (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Schweller rechts (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Schweller rechts (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)