



Opel Zafira Selection L

EZ 01/2020 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 101.260km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 66***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Selection L [DE - Bs4 2.0 D EU6d-T, L Selection (L3), 2019 - 2020]		
Kategorie Van	FIN VXEVEAHXKL7014710	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.260km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 101.105km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 194g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(9 mm)	(9 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	385 	Beifahrertür	365 
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	270 
Seitenteil hinten links	1240 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Ein Schlüssel ohne Funkfernbedienung;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckleiste Schiebetürschiene in Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Frontschürze in Wagenfarbe
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK
- Reifen-Reparaturkit
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappe verglast
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
- Kopf-Airbag-System hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3275 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem

- | | |
|---|--|
| • Rücksitzbank (2. Reihe) Dreiersitzbank, klappbar | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schiebefenster Lade-/Fahrgastraum vorn (2. Sitzreihe) | • Schiebetür rechts |
| • Seitenairbag hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzkombination: (1) 5-Sitzer | • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Vollverglasung (Seitenfenster in Gepäck-/Laderaum / 3. Sitzreihe) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiosystem Multimedia | • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Grip-Control |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Komfort-Paket |
| • Lenkrad (Leder) | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Opel Connect | • Parkpilotsystem hinten |
| • Radvollabdeckungen | • Sitzheizung vorn |
| • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) | • Wärmeschutzverglasung hinten stark abgedunkelt (Solar-Protect) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrtür (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Fahrtür (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Fahrtür (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Dach (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Verformung)




Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)




Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)