



Skoda Roomster Praktik

EZ 05/2015 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 191.903km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 27***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Roomster Praktik [DE - Ka5 1.6 TDI DPF EU5, Praktik, 2010 - 2015]		
Kategorie Kastenwagen	FIN TMB1JC5J9F5033255	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 191.903km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2015	Farbe Orange	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	280 	Beifahrertür	290 
Kotflügel vorne links	280 	Kotflügel vorne rechts	280 
Türe hinten links	280 	Türe hinten rechts	280 
Seitenteil hinten links	270 	Seitenteil hinten rechts	275 
Motorhaube	250 	Heckklappe	270 
Dach	280 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Fahrzeug foliert


Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Blues (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumtrennwand (Gitter / Wand)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW TDI
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fresh Onyx / Praktik
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modelljahr 2011
- Radstand 2608 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenbremse hinten
- Servolenkung
- Sondermodell Praktik
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrerseite
- Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Dachreling
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonderlackierung Candy-weiss uni
- Triebwerkunterschutz


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch, Verschleiß)



Innenraum (Brandloch, Verschleiß)



Innenraum (Brandloch, Verschleiß)