



Citroën Berlingo Feel XL

EZ 04/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 132.269km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 09.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroën	Typ/Verkaufsbezeichnung Berlingo Feel XL [DE - Van5 1.5 BlueHDi 130 FAP EU6d-T, Feel XL Stop&Start, 2018 - 2020]		
Kategorie Van	FIN VR7ECYHZRKJ624033	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 132.269km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Reifenschäden: Korrosion an allen Felgen vorhanden.
Die 2 Reifen mit 4mm Profil sind porös.

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	1450 
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagegalerie (Modubox)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion Digitalradio DAB und DAB+ (Tri-Tuner)
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Beifahrereinzelsitz
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klima & Sicht-Paket
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar

• Kopf-Airbag-System	• Kopf-Airbag-System hinten
• Lendenwirbelstütze manuell verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Mittelarmlehne für Fahrersitz	• Mobile Online Dienste MirrorLink
• Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP	• Multifunktionssitz vorn rechts
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: ROUGE ARDENT
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2975 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schiebetür links mit Fenster	• Schiebetür rechts mit Fenster
• Schiebetüren beidseitig	• Schiebetüren beidseitig mit Verglasung
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Black (Airbump)
• Sicherheits-Paket	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonderlackierung Polar-Weiß	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Stop-Start-Anlage	• Tagfahrlicht (separat) LED
• USB-Anschluss	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung


• 2.Sitzreihe, Einzelsitze klappbar (3 Sitzplätze)	• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
• Audio-Navigationssystem: Digitalradio DAB, Connecting-Box, Touchscreen	• CD-Laufwerk im Handschuhfach
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Heckklappe, Scheibe ausstellbar
• Heckscheibe aufstellbar	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Komfort-Paket
• Mittelkonsole mit Ablagefach	• Seitenscheiben hinten dunkel getönt und Heckscheibe stärker getönt
• Steckdose 230V	• USB-Anschluss


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)




Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)




Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Ausgeblichen/Matt)



Dach (Ausgeblichen/Matt)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)




Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Anderer Schaden): Rückfahrkamera angelaufen

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Zugband fehlt



Innenraum (Verschleiß)