



Kia Sportage Seven Stars 2WD

EZ 07/2010 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 195.679km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sportage Seven Stars 2WD		
Kategorie Geländewagen	FIN U6YKG812AAL082791	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 195.679km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 141 PS (104 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.975 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am 05/2011
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
-	(1 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Ungleichmäßig abgefahren	Ungleichmäßig abgefahren		Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	260 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	360 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Auffallendes Geräusch: quietschen ; Ölverlust: am Ventildeckel;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile


Bremsanlage	Andere: Handbremsweg lang,;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe aufstellbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: PHÖNIXSILBER MET.
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Gepäcksicherungsnetz
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 104 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Produktionsstätte: Slowakei

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Radstand 2630 mm | • Reifen 215/65 R16 ..H |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sondermodell Seven Stars | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizung elektrisch |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









09.07.2010	1260	AAU0001	2	1	104/6000	180
M1	AF		4350	4350	1800	180
DEYKGS12AAL087791	X		1695-1730		1642	1615
KIA				75		
JES			190	2050	2050	
E5G11A			1170	1100		
M51A21			1170	1100		
			85	4500	74	
SPORTAGE, KM, KMS			1400	500		
KIA MOTORS (SK)			215/65R15	98H		
Fz. z. Pers. bef. B, 8-Spl.			215/65R15	98H		
Mehrzweckfahrzeug						
70/220*2003/76B						
EURO 4						
Benzin						
0001	0462	1975				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.07.2010						

Garantieheft und Serviceheft

KIA

KIA MOTORS
The Power to Surprise™

ceid bis MY '09

SPORTAGE

ADAC

A close-up photograph of a car's interior, specifically a leather-upholstered seat. Resting on the seat is a brown leather bag with a textured pattern. On top of the bag lies a blue and white book titled "THE ROAD TO ROME" by "THE MOUNTAIN". A set of car keys with a black fob and a silver key is placed next to the book. A red emergency release button is visible on the seat's side panel.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)




Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)