



Seat Ibiza Chili & Style

EZ 07/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 223.284km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 46***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ibiza Chili & Style [AT - LimS3 1.2 TSI EU5, Chili & Style, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZ6JZER004857	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 223.284km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 204.304km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(8 mm)	(8 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Reifenschäden: Felgen sind beschädigt, siehe Foto.

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;Anhängerhaken nicht bei der Aufnahme vorhanden;

Verschleißteile


Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Paket
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig
- Außenspiegel konvex, links
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad mit Multifunktion
- 3. Bremsleuchte
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckspoiler
- Karosserie: 3-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

- | | |
|---|---|
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Modellpflege |
| • Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Original Fahrzeug Farbe:
PHANTOMSCHWARZ/UNIVERSO BLACK | • Rücksitz geteilt |
| • Seitenairbag | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

		tenlos anmelden w.caronsale.at
(Bitte hier den Namen des Käufers, des alten Eigentümer/Finanziers eintragen)		
Abgabestelle	01	
	V05J22A2ZF0004057	
Erste Zuteilung am	10.07.2013	An (Übertragungsdatum) 30.04.2013
Erstregistrierungsgrundlage	EG-Selbstverkehrsbesitz	
Erstregistrierungsnummer	6P250111167936725	
Nationaler Code	156476	
Klasse / Fahrzeugart	MSPersonenkraftwagen	
Marke	SEAT	
Handelsbezeichnung	IBIZA	
Type/Variante/Version	E2DCCB2AX9G0NFMJ2T1067MJ01	
Anzahl der Verbleibenden	0	
Anlage		
Der/Die Darsteller/Inhaber ist/sind Bestandteil dieses Fahrzeug-/Erstregistrierungsdokuments		



1. 1. WSSZF6J.ER004857

2. 2. 6.31 3F-4
1012A 1.2 TST
STYLE1763 DB1.50

3. 3. CDZA
1.7294 0T

4. 4. 35A 160 181 GOC 1AT 022
20A CTD 180 — 150 1N
10B 8L3 062 181 FWD 8TC
— — 196 — 85G
7M3 017 — 0.52 040 0V1

5. 5. 04.6 04.4 09.1
0151 0183 0119



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Rost)



Beifahrertür (Delle, Rost)



Beifahrertür (Delle, Rost)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)




Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)