



Audi A1

EZ 12/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 154.410km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A1 [DE - LimS3 1.2 TFSI EU5, Ambition, 2010 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8X1CB053850	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.410km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 143.547km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 118g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	145	Heckklappe	145
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Lendenwirbelstützen verstellbar
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Ausströmer schwarz Hochglanz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TFSI
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Herzklopfen

- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar



Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Außenspiegel Dachbogenfarbe Audi exclusive
- Dachbogen Kontrastfarbe
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Gepäckraum-Paket
- Heckleuchten LED
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Competition-Kit Dachflügel
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Klimaautomatik
- Licht- und Regensensor
- Perleffekt-Lackierung
- Sport-Fahrwerk S-line
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Ablage-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















[illegible]

Zugewährleistungsnachweis

Fahrzeug-Identifizierungs-Mk.

Typ, Motorleistung, Getriebe, Herstellerkennzahl (VW)

Werk- und Lieferdatum, Bauortdaten

z.B. Nr., Innenveredelung, etc.

Reparaturleistung (VW)


Werkstattbesitz

Bitte den Auslieferer

HA 12-14

AUDI AG
50669 Ingolstadt
Fitzstraße
(Telefonnummer 0941)

Stempel des anliefernden Audi-Verkäufers



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Beifahrtür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrtür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)