



Volkswagen Golf Comfortline BMT

EZ 01/2016 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 292.759km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Comfortline BMT [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, 2014 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZAUZGP572010	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 292.759km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 285.061km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	150
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion

- | | |
|--|---|
| • Heckscheibenwischer | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter | • Innenspiegel abblendbar |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 4-türig |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn |
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Nebelschlussleuchte |
| • Parkbremse elektrisch | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt | • Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitze: Komfortsitze vorn |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Antennen-Diversity | • Antennen-Diversity |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) |
| • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon | • Business-Paket Premium mit Navigation |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Insassen-Schutzsystem proaktiv |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Perleffekt-Lackierung | • R-Line-Paket Exterieur Volkswagen Individual / Exclusive |
| • Raucher-Paket | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts |

- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sitze vorn ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Fahrerseite)
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger R-Line

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Service-Nachweis	
A./Nein: Beteiligte wurde	A./I Mein Zusatzkredit - Wechsel N/A
☒ 1) Wechsel Service	☐ 1) Autoka
☐ 2) Inspektion	☐ 2) Bremsflüssigkeit
☐ 3) im Werkstattbuch	☒ 3) Bremsflüssigkeit
☐ 4) mit einweisender Inspektionsurkunde	☐ 4) Wechsel Öl/Öl-ATF
☐ 5) Lang-keine Ölwechsel gemacht	☐ 5) Herkennung Öl
☐ 6) Kennzeichnung und Dokumentation der Einweisung	☐ 6) Kappenwechsel
☐ 7) Prüfung der Schweißarbeiten (Einweisung)	☒ 7) Luftbremse
☐ 8) Reparaturanweisung	☐ 8) Radkollenteile (Einweisung)
☐ 9) Radwechsel (auch auf den Auftrag vermerkt)	☒ 9) Stahl- und Polierwerkzeug
Service durchgeführt am: 26.11.2016	☐ 10) Zahnrad
bei der Stand: 195 061	☐ 11) Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ 12)
Service durchgeführt von:	☐ 13)
	Lang-keine Mobiltelefon-Nr.
 Te autoservice Seitzler 471 Münsterstr. 48149 Hünxville 1, 48149 Hünxville Tel. 05551 5 580 25-30 Fax 0551 50 70 Mobil 01 70 / 1000 00 70 E-Mail: te@te-seitzler.de	
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners
Hier nächsten Service-Termin Service-Termin: ☐ nach Service-Intervall-Ausfall oder: am (Datum): <u>1.12.2016</u> oder: bei (Anr. Stand): _____	Zusatzarbeiten ☐ 1) (Datum): _____ oder: bei (Anr. Stand): _____

Dokumentation der Kassenabrechnung



Abb. 12: Photodokumentation: Ggf. für alle Fahrzeugarten Kennzeichnung
 im Fachblatt: Merkblatt zu Abb. 12 beschreibt, wie durch folgende Symbole
 - Front -> ☐ Rückseite -> ☐ Seiten -> ☐ Draufsicht

Mängel feststellen? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)