



Skoda Octavia RS

EZ 06/2011 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 175.406km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 83***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia RS [DE - Kb5 2.0 TFSI EU5, RS, 2009 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN TMBUF61Z1B2173310	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.406km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 151.057km	Letzter Service am 04/2023
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2011	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 190g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kerben	Kerben, Rost	Kerben, Rost	Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Felgen verschrammt;			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	235 	Beifahrertür	110 
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	185 
Türe hinten links	175 	Türe hinten rechts	105 
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	95 
Motorhaube	110 	Heckklappe	110 
Dach	210 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Multifunktionsanzeige
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW 16V TFSI / TSI
- Plus-Paket

- | | |
|---|---|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sondermodell RS | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Zentralverriegelung | • Elektron. Differentialsperre (EDS) |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Maxi-DOT Display |
| • Außentemperaturanzeige | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent) | • Tagfahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Maxi-DOT Display |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kurvenlicht |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Original Fahrzeug Farbe: MODRA RACE/RACE BLUE | |



Sonderausstattung


- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| • Dachreling silber | • Laderaumboden variabel |
| • Metallic-Lackierung | • Nichtraucher-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben, Rost)



Rad (Kerben, Rost)



Rad (Kerben, Rost)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)