



Mercedes-Benz 310/311/313/314/316 CDI

EZ 07/2017 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 397.084km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 06***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 310/311/313/314/316 CDI [DE - HKa4 316 CDI EU6, BlueTEC, (Facelift) 2013 - 2018]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WDB9066331P370966	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 397.084km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 209.530km	Letzter Service am 01/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 218g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	95	Heckklappe	95
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Bordbuch fehlt ;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterie 74 Ah
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr.
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Modellpflege
- Partikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Bremsassistent
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Handschuhfach abschließbar
- Kindersicherung
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Radstand 3665 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne

- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Stabilisator vorn
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Flügeltüren am Heck erhöht und Hochdach



Sonderausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Anhängersteckdose 13-polig
- Ausstattungs-Paket: Easy Cargo
- Generator 180 A
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz
- Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audiosystem Audio 10 (Radio mit CD-Player)
- Außentemperaturanzeige
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Rückenlehnen umklappbar
- Holzfussboden im Laderaum
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Schienensystem Lastenverankerung
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Verformung)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Rost, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Rost, Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Verformung, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost, Verformung)



Schweller links (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)




Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)