



Mercedes-Benz B 180

EZ 10/2015 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 166.930km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 58***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 180 [DE - Van5 B 180 EU6, (Euro 6), (Facelift) 2014 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WDD2462421J372900	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 166.930km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 52.012km	Letzter Service am 03/2020
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	85	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	215 
Motorhaube	100	Heckklappe	105
Dach	235 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Sitzheizung vorne links ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT
- Reiserechner
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Armauflage vorn mit Fach
- Audiosystem Audio 20 (USB, GPS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS - UNILACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verglasung getönt
- Lastenverankerung / Verzurrrösen

- | | |
|--|---|
| • Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) | • Bremsassistent |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe | • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaanlage |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht |
| • Tagfahrlicht LED | • Getriebe 6-Gang |
| • Parameterlenkung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------|--|
| • Gepäckraum-Paket | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Sitzheizung vorn | • Rückfahrkamera |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Riss/Bruch, Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Anderer Schaden): Folie matt und löst sich an manchen Stellen



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Anderer Schaden): Folie matt und löst sich an manchen Stellen

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)