



Citroen C1 Style

EZ 03/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 92.864km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 01***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C1 Style [DE - LimS3 1.0, Style, 2006 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF7PMCFAC89222412	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 92.864km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 68 PS (50 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 45.000km	Letzter Service am 01/2014
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2008	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	110	Heckklappe	-
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel lackiert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 3-türig
- Kurvenstabilisator (Corner-Stability-Control CSC)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: ROUGE SCARLET
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Getriebe 5-Gang
- Kindersitze (2) integriert
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar





Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Delle, Verformung)



Motorhaube (Delle, Verformung)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Fahrrertür (Lackschaden, Rost)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)