



BMW 25 i xDrive

EZ 07/2010 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 156.857km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 25 i xDrive [DE - SUV5 25i EU5, xDrive, 2010 - 2011]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAVL51050VP15882	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 156.857km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 218 PS (160 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.996 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 145.990km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 217g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Kratzer, Kerben, porös			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	150	Heckklappe	160
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bewertung aufgrund Verschmutzung nur bedingt möglich gewesen, weitere Schäden nicht ausgeschlossen

Verschleißteile

Bremsanlage	Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergie-Rückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenten-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder)
- Motor 3,0 Ltr. - 160 kW
- Nichtraucher-Paket

- | | |
|---|---|
| • Original Fahrzeug Farbe: SPACEGRAU METALLIC | • Radstand 2760 mm |
| • Reifenpannen-Anzeige | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|------------------------------------|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Audio-Navigationssystem Business |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Fußmatten Velours |
| • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control | • Metallic-Lackierung |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Panoramadach (Glas) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Rückscheibe (Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)