



Cupra Leon VZ e-Hybrid

EZ 05/2022 | Kombi | Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 102.090km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Cupra	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon VZ e-Hybrid [DE - Kb5 1.4 e-HYBRID EU6d, VZ OPF, 2021 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZKLZNR048750	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 102.090km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.084km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 149g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kerben	Kerben	Kerben	Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Reifenschäden: Kerben			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	105	Heckklappe	105
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Ladeklappe lässt sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Dynamic-Paket
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Frontkamera
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound / AVAS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Binkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Hybrid 180 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TSI)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig

• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
• Kopf-Airbag-System	• Laderaumboden variabel und herausnehmbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Licht- und Regensensor
• Licht- und Sicht-Paket	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
• Mobile Online Dienste Cupra Connect	• Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
• Notrufsystem	• Original Fahrzeug Farbe: Mitternachtsschwarz
• Parkbremse elektrisch	• Progressivlenkung
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifen-Reparaturset
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheinwerfer Voll-LED	• Seitenairbag
• Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Servolenkung elektro-mechanisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen	• Sprachsteuerungs-System
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht LED	• USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
• USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurt-System	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)



Sonderausstattung

• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz	• Fahrassistenz-Paket XL
• Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent	• Fahrassistenz-Paket: Travel Assist
• Fahrassistenz-Paket: Vision Plus	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
• Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Frontkamera	• Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)	• Knieairbag Fahrerseite
• Ladekabel mit Schukostecker	• Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
• Metallic-Lackierung	• Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch
• Schließ-/Startsystem Kessy Advanced	• Seitenairbag hinten

- Sitzheizung vorn

- Steckdose 230V im Gepäckraum

- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













12.05.2022	17:59:31	ARS000223	2857	1105000	225
MT	AC		1437	1707	
VSSZZKLZNR048750					
CUPRA					
KL			30	2090	3090
CFDGEAX3			1000	1050	
FD6PFD0000148MTC0AT7AB			1000	1050	
CUPRA LEON SP E-HYBRID180			75	3750	50
SEAT (E)			1500	750	
P2.4 Por. Inf. 8.8 Sol			235/35 R19 91V XL		
Komplettroutine			235/35 R19 91V XL		
715/2007-2018/1832AP			Schwarz		8
EURO6 WLTP AP PIVC L M N11			2007/04/31/21/1		
Hydr. R/E ext. aut.			22.01.2022		01867265
300S H 35AP H 136S					
728 2+100 RANFANDS BETRIEB VOLT 1700 BIS 8% STEIG-TECHN.					
ZUL. GES. MASSE D. ZUS. KOMBINATION 3500KG VV ANKL. LT EGT G. BATTER					
BEKAPAZITÄT 13.0KWH DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 12.05.2022					

Landratsamt Neumarkt i. d. OPf.
Zulassungsbehörde
92318 Neumarkt i. d. OPf.

APR 23

246977551

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Heckklappe (Delle)