



Skoda Kodiaq Ambition

EZ 08/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 243.707km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Kodiaq Ambition [DE - SUV5 2.0 TDI EU6, Ambition, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBJJ7NS7J8017451	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 243.707km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 89.316km	Letzter Service am 04/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 131g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Reifen vorne einseitig abgefahren
Reifen Porrös

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Glickernde Geräusche aus der Lüftung im Innenraum ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- CargoFlex-System
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistent-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumabdeckung

• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Gurtstraffer hinten
• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit - Brushed	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer	• Notrufsystem
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2791 mm
• Reflektor-Scheinwerfer	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Schwarz
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Verglasung getönt
• Verzurösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Original Fahrzeug Farbe: MODRA PACIFIC/PACIFIC BLAU	




Sonderausstattung

• Business-Paket Amundsen	• Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Frontscheibe heizbar	• Mobile Online Dienste
• Sitzheizung vorn	• Sonderlackierung Pazifik-Blau
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)

• Sprachsteuerung für Infotainment-System	• Vorrichtung WLAN-Hotspot
• Phonebox	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Maxi-DOT Farbdisplay	• Audio-Navigationssystem Amundsen
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Steckdose 230V
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)