



Renault Twingo 1.2 Privilege

EZ 02/2001 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 159.773km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Twingo 1.2 Privilege		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1C06D0524334073	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 159.773km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2001	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Felgen verschrammt;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	215 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	150	Heckklappe	110
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Defekt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Zwei Funkfernbedienungen ohne Funktion; Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Handbremse leuchtet permanent;; ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 1-K-Klebeset - SP-Kit
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem Radiosat 3000 (Radio/Cassette)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: KLARLACK-DECKSCHICHT SCHWARZ
- Rücksitzbank klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten
- Nebelscheinwerfer
- Reifen 155/65 R14 ..T
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- Getriebe 5-Gang
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V KAT (D4F-708)
- Getriebe 5-Gang

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











SAISONAL-VERKEHR
KRAFTFAHRZEUGE
KRAFTFAHRZEUGE
KRAFTFAHRZEUGE

28.02.2001 3004 1290076
01 0200
VF100B00524334073 X

COG

RENAULT (F)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN

EURO 3 UND D4
BENZIN
0001 0453 114V

ZUG-BES 990*ZUG-GES-GEW.D.ZUGES MAX. 2000KG*ZU 15.3.03 P.A.
GEN.A.LM-RAD 6X14 H2 ET 35 HERST.-M.M.M.ATUNZ 4364308/VIRWEN
D.V.SCHNECKEN.NICHT ZULAESSIGT.DERHA.BESCHLUSSE V.28.05.2
004.BEH.-NR.4282814Z VU*DATUM ZUR ERNEUERUNG 28.02.20
01*

09.2026 02.03.2026

RUFGESCHOTTEN

SAISONAL-VERKEHR
KRAFTFAHRZEUGE
KRAFTFAHRZEUGE
KRAFTFAHRZEUGE

28.02.2001 3004 1290076
01 0200
VF100B00524334073 X

COG

RENAULT (F)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN

EURO 3 UND D4
BENZIN
0001 0453 114V

ZUG-BES 990*ZUG-GES-GEW.D.ZUGES MAX. 2000KG*ZU 15.3.03 P.A.
GEN.A.LM-RAD 6X14 H2 ET 35 HERST.-M.M.M.ATUNZ 4364308/VIRWEN
D.V.SCHNECKEN.NICHT ZULAESSIGT.DERHA.BESCHLUSSE V.28.05.2
004.BEH.-NR.4282814Z VU*DATUM ZUR ERNEUERUNG 28.02.20
01*

09.2026 02.03.2026

RUFGESCHOTTEN

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)




Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrrertür (Lackschaden, Rost)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost, Kratzer)




Beifahrertür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt, Riss/Bruch)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)