



Renault Captur 4Austria

EZ 06/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 186.914km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 80***

Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Captur 4Austria [AT - SUV5 1.2 TCe 120 EU6, 4Austria ENERGY, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF12R021A57327756	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 186.914km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 118 PS (87 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	160		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: an Ventildeckeldichtung; Beim Geräusch: Pfeifen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung



-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










C4	Antragsteller ist:	Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis	
A4	Vermögensbestimmung	01	
E	Fahrz.	VF12R021A573227756	
B	Erstmalige Zulassung am	29.06.2017	A8 Genehmigungsdatum 23.02.2017
G	Genehmigungsinhalte	EG-Befreiungsausdruck	
R	Genehmigungsnummer	#2Z0D111E0327*80	
A7	Nationaler Code		
J	Klasse i Fahrzeugart	M1 Personenkraftwagen	
D1	Marke	RENAULT	
G3	Haarbestimmung	CAPTUR	
D2	Type/Variante/Fersion	R2R02Q2R021A	
A22	Anzahl der Vorbesitzeren	3	
A21	Anfrage	Zur Oben Überprüfungsmöglichkeit (ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokuments)	
Platz für Entlassung der Abmeldung / Auflösung der Zulassung (bei einer neuen Zulassung angegeben, ist die Zulassung abgelehnt)			
		Zulassungsstelle-Nr. 610 24 05 #14834670346 Zulassung A1 B0 #1099 Gra., Schnellabnahme 66 für die BH Lebnitz	
<i>Abgemeldet am: 1. JULI 2005</i>			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)