



Mercedes-Benz B 200 CDI

EZ 06/2013 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 181.841km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 56***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 200 CDI		
Kategorie Van	FIN WDD2462011J182980	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 181.841km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(5 mm)

Kratzer

Vorne rechts



(5 mm)

Kratzer

Hinten links



(5 mm)

Kratzer

Hinten rechts



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Motor 1,8 Ltr. - 100 kW CDI KAT

- | | |
|---|---|
| • Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU | • Parameterlenkung |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Reifendruckwarner |
| • Reiserechner | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED, rund |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bereifung mit Notlaufsystem |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Edelstahlpedale Sportdesign |
| • Einstiegschienen vorn (Edelstahl) | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fußmatten Velours | • Gepäckraum-Paket |
| • Innenhimmel schwarz | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |
| • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control) | • Lenkrad (Leder / 3-Speichen) |
| • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Parameterlenkung | • Raucher-Paket |
| • Rückfahrkamera | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Sitze vorn neigungsverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Spiegel-Paket |
| • Sport-Paket | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)