



Ford Fiesta Titanium

EZ 07/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 189.911km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 25***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Titanium [DE - LimS5 1.4 EU4, Titanium, 2008 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0JXXGAJJ9B55007	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 189.911km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 97 PS (71 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.388 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 157.139km	Letzter Service am 11/2021
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2009	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kerben, vehicle.damage- label.porous	vehicle.damage- label.porous, Kerben	Kerben	Kerben



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	275 	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	240 	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	350 	Türe hinten rechts	235 
Seitenteil hinten links	1999 	Seitenteil hinten rechts	1999 
Motorhaube	145 	Heckklappe	135 
Dach	160 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	• Anbauteile Chrom-Dekor (an Kühlergrill, Heckklappengriff, Stoßfänger und Seitenscheiben unten)
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Dachspoiler Wagenfarbe
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fußmatten Velours	• Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
• Gurtstraffer	• Intelligent Protection System (IPS)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Leder 3-Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Leseleuchte vorn	• Motor 1,4 Ltr. - 71 kW 16V KAT
• Nebelscheinwerfer	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Servolenkung elektronisch gesteuert

- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Heckklappengriff verchromt
- Seitenairbag vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Knieairbag Fahrerseite
- Scheibenwischer mit Regensensor



Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- 6 Lautsprecher
- Frontscheibe heizbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









03.07.09	8566	HA00000086	2	01	771	5750	175
M1	LAB		3950	4078		1722	
WFOJXXGAJJ9855007	115		1433	1481		1054	
FORD				50			
JAB			133	1495		1495	
893/113			850	765			
SAB/AB			850	765			
			91	4313		71	
Fiesta			800	525		5	
FORD (D)			175/65R14	B2T			
F.z.z. Pers. bef. b. B. Spl.			175/65R14	B2T			
Schraghecklimousine							
83R11-05			BLAU			5/-	
FUR0 4			e9*2001/116*0069*02				
Benzin			21.11.08			VF473231	
0001	M 0462	M 1388					
F.z.z. F.2:1545 u.7.2/B.2:840							
b. Anhangetrieb*www.AHK lt.							

Technische Serviceleistung
Kundenkarte

03.07.09

8566

HA00000086

2 01 771 5750 175

3950 4078 1722

1433 1481 1054

50

133 1495 1495

850 765

850 765

91 4313 71

800 525 5

175/65R14 B2T

175/65R14 B2T

BLAU

5/-

e9*2001/116*0069*02

21.11.08

VF473231

0001

M 0462

M 1388

F.z.z. F.2:1545 u.7.2/B.2:840

b. Anhangetrieb*www.AHK lt.

Nachweise - zusätzliche Wartungsarbeiten

Heinrich Nehr Korn
GmbH & Co. KG
Zur Straße 48 - 24141 Hamburg
Tel. 0411 / 9980-0 - Fax 0411 / 9980-100

11.07.09

11.07.09

Heinrich Nehr Korn
GmbH & Co. KG
Zur Straße 48 - 24141 Hamburg
Tel. 0411 / 9980-0 - Fax 0411 / 9980-100

11.07.09

11.07.09

Heinrich Nehr Korn
GmbH & Co. KG
Zur Straße 48 - 24141 Hamburg
Tel. 0411 / 9980-0 - Fax 0411 / 9980-100

11.07.09

11.07.09

Heinrich Nehr Korn
GmbH & Co. KG
Zur Straße 48 - 24141 Hamburg
Tel. 0411 / 9980-0 - Fax 0411 / 9980-100

11.07.09

11.07.09



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kerben)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kerben)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung)



Fahrertür (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung)



Fahrertür (Anderer Schaden): Undicht



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Verformung, Lackschaden)



Schweller links (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Verformung, Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)