



Volvo XC60 Summum AWD

EZ 07/2012 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 326.879km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung XC60 Summum AWD [DE - SUV5 D5 DPF AWD EU5, Summum, 2011 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	FIN YV1DZ8256C2344259	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 326.879km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 215 PS (158 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.400 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am 08/2018
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 180g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
-	-	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Felgen verschrammt; Reifen abgefahren;

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	120	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Fehlermeldung: Kollisionswarner;

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling Aluminium-Optik
- Einparkhilfe elektronisch
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenausstattung: Chrom-Applikationen
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Weitwinkel
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Bordcomputer
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)

• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäcksicherungsnetz
• Getriebe Automatik - Geartronic (6-Stufen)	• Getränkehalter in Mittelkonsole
• Gurtstraffer	• Heckscheibe heizbar
• Innenausstattung: Chrom-Applikationen	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
• Innenraumfilter: Multifilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
• Kopfstützen hinten umklappbar	• Kopfstützen vorn
• Laderaumabdeckung	• Lendenwirbelstütze vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)	• Make-up-Spiegel beleuchtet
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,4 Ltr. - 158 kW Diesel KAT	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2774 mm	• Reifen-Reparaturset
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank 3-teilig
• Rücksitzlehnen klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
• Seitenairbag vorn	• Seitenaufprallschutz
• Sensor Scheibenbeschlagerkennung	• Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Textilfussmatten	• Wegfahrsperrung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Überschlag-Schutzsystem
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Lenkrad (Leder, farbangepasst)	• Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
• Original Fahrzeug Farbe: SAVILE GREY / Metallic	



Sonderausstattung

• Audio-Paket High Performance Multimedia	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung	• Metallic-Lackierung
• Navigationssystem inkl. DVD-Laufwerk (RTI)	• Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
• Raucher-Paket	• Rückfahrkamera
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	• Sitzheizung vorn

• Türsicherungssystem hinten elektrisch	• Audiosystem: Radio mit DVD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
• 8 Lautsprecher	• Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
• AUX-IN-Anschluss	• USB-Schnittstelle
• Farbbildschirm, 7 Zoll	• Einparkhilfe elektronisch
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













17.07.2012	9101	APR000037	02	02	0158/04000	205
MIG	AC		--04627		--1891	
YV1DZ8256C2344259		5	--1713		--001941	
VOLVO				00090		
D			0179	002505	002505	
DZ82			01280	01275		
DZ8256			01280	01275		
			79	03000	70	
XC60			02000	0750	005	
VOLVO (S)			235/65 R17 101V			
GELÄNDEFZ. PERS. BEF.			235/65 R17 101V			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*692/2008A						
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I			GRAU		7	
DIESEL			e9*2001/116*0068*10			
0002	35A0	02400	18.07.2011	K	FH851155	
STUFE PM 5 AB TAG DER ERSTZULASSUNG*DATUM ZUR EMISSION						
SKLASSE: 17.07.2012*						

DEKRA
nächste HU
MA 2025

DEKRA
nächste HU
MA 2027


17.07.2025

00831b1
Technik nach
Sondergesetz

LANDRATSAMT TRAUNSTEIN
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
ROTEINER STRASSE 6
83278 TRAUNSTEIN

Sunderhof

ZBI 267951754



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Ohne Funktion, Anderer Schaden): Rückfahrkamera ohne Funktion;



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)