



Audi A5 Cabriolet

EZ 07/2014 | Roadster/Cabrio | Diesel | Automatikgetriebe | 140.119km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A5 Cabriolet [DE - Ca2 2.0 TDI DPF clean diesel EU6, (Facelift) 2014 - 2016]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WAUZZZ8F7FN002590	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.119km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 131.918km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	300 	Seitenteil hinten rechts	315 
Motorhaube	120	Heckklappe	150
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Laut Einlieferer sind 2 Fahrzeugschlüssel vorhanden und das Fahrzeug 4. Hand, mehrere polierbare Kratzer am Fahrzeug

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer sind beide Schlüssel funktionsfähig vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Glanz-Paket
- Karosserie: 2-türig
- Kombiinstrument mit Funkuhr
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage

- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Modellpflege / Facelift ab Modelljahr 2012



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ausstattungs-Paket: S line Selection | • Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Infotainment-Paket |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System Bang & Olufsen | • Türarmlehnen beleuchtet |
| • Exterieur-Paket S line | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Heckleuchten LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt | • Sportsitze vorn |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Sport-Fahrwerk S-line |
| • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect | • Audi music interface |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation | • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Verformung, Kratzer)



Beifahrtür (Verformung, Kratzer)



Beifahrtür (Verformung, Kratzer)



Dach (Anderer Schaden): Genereller Schaden



Dach (Anderer Schaden): Genereller Schaden




Dach (Anderer Schaden): Genereller Schaden



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)