



Mercedes-Benz 511/514/516 CDI RWD L2

EZ 10/2018 | Andere | Diesel | Schaltgetriebe | 183.685km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 23***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 511/514/516 CDI RWD L2 [AT - Pr2 516 CDI RWD EU6, 2018 - 2022]		
Kategorie Andere	FIN WDB9071531N003351	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 183.685km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(8 mm)

Vorne rechts


(8 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	280 	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	-
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Klimatisierter Aufbau konnte nicht geprüft werden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Abschleppöse hinten
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außentemperaturanzeige
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrtenschreiber digital, downloadfähig
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Keyless-Start
- Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Markierungsleuchten seitlich
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- LKW-Zulassung
- Leuchtweitenregelung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS

- | | |
|--|---|
| • Partikelfilter | • Radstand 3665 mm |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne |
| • Tagfahrlicht | • Unterfahrschutz hinten |
| • Wartungsintervall-Anzeige Assyst | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zul. Gesamtgewicht 5,00 t | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • 2. Batterie (Zusatzbatterie) Motorraum | • Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose |
| • Audiosystem: MB Audiosystem Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung | • Außenspiegelfuß verlängert links/rechts |
| • Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) | • Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider |
| • Motorabtrieb vorn mit Träger für zusätzlich Kühlmittel Verdichter | • Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen) |
| • Schmutzfänger vorn | • Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite |
| • Trennrelais bei Batterie zusätzlich | • Vlies-Batterie 92 Ah |
| • Zusatzheizung (Luft) elektrisch | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Rost)



Stoßstange hinten (Rost)



Schweller links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)