

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ			Modell			
	Volkswagen		T6.1 Transporter Multivan Mu..			2.0 TDI EU6d, Multivan Comfortline,..			
	VIN		Aufbau			Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel	
	WV2ZZZ7HZNH071189		Bus			4	Diesel	0603/BUL	
	Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
		02.05.2022	k. A.	k. A.	110 kW	4	1968	07/27	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)
	0,00 %		0,00 %		0		A		159 (NEFZ)
	zul. GG in kg	Nutzlast in kg	Radstand in mm		Flottenfahrzeug		Aufbaumaße		Getriebe
	3000	684	3000		k. A.				Getriebe 7-Gang..
	Weitere Informationen zum Aufbau								
	Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
	1 km		148.989 km		k. A.		nein	09/25	144.191 k..
	Farbe			Lackierung		Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)	
	Indiumgrau Metallic			metallic		nein	19.11.2026	3.400 km	
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung							
Servicehistory Digital									
Polster		Polsterfarbe		Fahrerhaus		Differentialsperre		Schadstoffk.	
Sitzbezüge in Stoff, De..		Titanschwarz		Keine Angabe		k. A.		Euro6d	
Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden							
keine Sondernutzung		k. A.							
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: ja			Chiptuning: nein			

Ausstattung	Serienausstattung:				
	Abfallbehälter	Airbag Beifahrer abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		
	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb		
	Anzeige für Waschwasserstand	Armaturentafel Komfort	Außenspiegel konvex, links		
	Außenspiegel konvex, rechts	Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenf..	Ausstattungs-Paket Licht + Sicht		
	Bodenbelag im Fahrerhaus: Velours-Vlies	Bodenbelag: Teppich verstärkt	Bordwerkzeug		
	Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftau..	Doppelscheinwerfer	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bre..		
	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		
	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vor..	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vor..	Fensterheber elektrisch		
	Frontscheibe Verbundglas	Funkschlüssel (2) klappbar	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..		
	Haltegriffe A-Säulen	Handschuhfach abschließbar	Handschuhfach beleuchtet		
	Heckklappe mit Verglasung	Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage	Innenausstattung: Dekoreinlagen Bright Brus..		
	Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten ..	Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED	Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufen..		
	Innenraumfilter: Pollenfilter	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Karosserie/Aufbau: Bus		
	Karosserievariante: Normaldach	Kindersicherung elektr. betätigt	Klapptisch integriert Lade-/Fahrgastraum		
	Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)	Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion		
	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	Leuchtweitenregelung	LM-Felgen		
	Mobile Online Dienste App-Connect	Mobile Online Dienste We Connect Plus	Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth		
	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn..		
	Nichtraucher-Paket	Notrufsystem	Radioempfang digital (DAB+)		
	Radstand 3000 mm	Regensensor	Reifen-Reparaturkit		
	Reifenkontroll-Anzeige	Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		
	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	SCR-System (AdBlue-Technologie)	Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vo..		
	Servolenkung elektro-mechanisch	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersit..		
	Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersit..	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fa..		
	Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze	Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)		
	Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum	Start/Stop-Anlage Motor	Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2..		
	Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgas..	Stoßfänger in Wagenfarbe	Tagfahrlicht		
	Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort	Verzurrösen Laderaum	Wärmeschutzverglasung		
	Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beif..	Zentralverriegelung mit Fernbedienung und l..	Zuheizer		
	Zul. Gesamtgewicht 3,00 t				
	Sonderausstattung:				
	Anhängerkupplung (Kugelpkopf abnehmbar)		Audio-Navigationssystem Discover Media Str..	Fahrassistenz-Paket Plus	
	Fußmatten Fahrerhaus: Gummi		Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltü..	Kraftstofftank: 80 Ltr.	
	Lackierung: Metallic-Lackierung		Multiflex-Board mit Polsterauflage	Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige fü..	
	Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersit..		Verglasung hinten abgedunkelt (90 %)	Zuziehhilfe für Heckklappe	
	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Vorschäden	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
		-	-	-	-
		Vorschäden lt. Bewerter:			
		Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	ja	nein	nein	
	(U) Nachlackierung -> Stoßfänger vorne: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)				
	Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein			
		reparierte Unfallschäden: 1			
		(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)			
	Optischer Zustand				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert	
1.	Alufelge hinten rechts verschrammt - lackieren mit Lackaufbau	168,07 €	100 %	168,07 €	
2.	Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt - lackieren mit Lackaufbau	188,24 €	59.33 %	111,68 €	
3.	Lackvorbereitung	168,07 €	100 %	168,07 €	
4.	Schiebetürverkleidung verschrammt, Minderwert	50,42 €	100 %	50,42 €	
5.	Seitenwand (lang) hinten links, vorne - mehrfach eingedellt, drücken	181,51 €	59.33 %	107,69 €	
6.	Steinschläge im Frontbereich auslegen und polieren	42,02 €	100 %	42,02 €	
7.	Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt - lackieren mit Lackaufbau	705,04 €	59.33 %	418,30 €	
8.	Tür vorne rechts, eingedellt - drücken	181,51 €	59.33 %	107,69 €	
Zwischensumme (Netto)		1.684,88 €		1.173,94 €	

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung											
LNR	Beschreibung - Reparaturart					Reparaturkosten		Anteil	Minderwert		
1.	Außenspiegel rechts untere Abdeckung verschrammt - erneuern					75,00 €		100.84 %	75,63 €		
2.	Fahrzeugabmeldung					25,00 €		100 %	25,00 €		
3.	Reifendichtmittel abgelaufen - erneuern					40,34 €		100 %	40,34 €		
4.	Schiebetür läßt sich von innen nicht öffnen - prüfen und Befund festlegen, Schadenerweit[...]					126,05 €		100 %	126,05 €		
Zwischensumme (Netto)						266,39 €		267,02 €			
Fehlteile und Dienstleistungen											
LNR	Beschreibung - Reparaturart					Reparaturkosten		Anteil	Minderwert		
1.	COC-Papiere fehlen					0,00 €		0 %	0,00 €		
2.	HU-Bescheinigung fehlt					160,00 €		100 %	160,00 €		
3.	Kundendienstscheckheft fehlt					0,00 €		0 %	0,00 €		
4.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt					0,00 €		0 %	0,00 €		
Zwischensumme (Netto)						160,00 €		160,00 €			
Summe Minderwerte											
Optischer Zustand						1.684,88 €		1.173,94 €			
Technischer Zustand						266,39 €		267,02 €			
Fehlteile und Dienstleistungen						160,00 €		160,00 €			
Endbetrag (Netto)						2.111,27 €		1.600,96 €			
19% Mehrwertsteuer						401,14 €		304,18 €			
Endbetrag (Brutto)						2.512,41 €		1.905,14 €			
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral											
LNR	Beschreibung - Reparaturart					Schadenshöhe		Wertminderung			
1.	(U) Nachlackierung -> Stoßfänger vorne: Rep.Schaden lt.Elsa					0,00 €		100,00 €			
Summe						0,00 €		100,00 €			
Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
	Schiebetür li.	Schiebetür re.	Aufbauten								
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig								
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)						Felgenbeschreibung				
	Sommerreifen (LM-Felgen)						Leichtmetall				
	Reifen vorne		VL				VR				
	215/60 R17 109T		8,00 mm (Minerva)				8,00 mm (Minerva)				
	Reifen hinten		HL (außen)		HL (innen)		HR (innen)		HR (außen)		
	k. A.		0,00 mm (k. A.)		0,00 mm (k. A.)		0,00 mm (k. A.)		0,00 mm (k. A.)		
	Zweiter Reifensatz						Felgenbeschreibung				
	k. A.						k. A.				
	Reifen vorne		VL				VR				
	k. A.		k. A. (k. A.)				k. A. (k. A.)				
Reifen hinten		HL (außen)		HL (innen)		HR (innen)		HR (außen)			
k. A.		k. A. (k. A.)		k. A. (k. A.)		k. A. (k. A.)		k. A. (k. A.)			
Bemerkung									Ausstattung ER		
									Reifendichtmittel		

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	X
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			


Wichtige Eckdaten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	ja	nein	nein	0,00 €
	(U) Nachlackierung -> Stoßfänger vorne: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)				
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 1 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer




Fahrbereifung (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Kofferraum (DEKRA)



Service (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Außenspiegel rechts untere Abdeckung verschrammt (DEKRA)



Alufelge hinten rechts verschrammt (DEKRA)



Alufelge hinten rechts verschrammt (DEKRA)




Steinschläge im Frontbereich auslegen und polieren (DEKRA)



Schweller links (DEKRA)



Schweller rechts (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (DEKRA)



Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (DEKRA)



Seitenwand (lang) hinten links, vorne, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Reifendichtmittel abgelaufen (DEKRA)



Seitenwand (lang) hinten links, vorne, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Seitenwand (lang) hinten links, vorne, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Schiebetürverkleidung verschrammt, Minderwert (DEKRA)



Schiebetürverkleidung verschrammt, Minderwert (DEKRA)



Steinschläge im Frontbereich auslegen und polieren (DEKRA)