



Cupra Tavascan 250 kW 4Drive VZ

EZ 04/2026 | Geländewagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 10.735km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Cupra	Typ/Verkaufsbezeichnung Tavascan 250 kW 4Drive VZ [DE - SUV5 Dual Engine, VZ 4Drive (77 kWh), 2024 - 2026]		
Kategorie Geländewagen	FIN VSSZZZKRXSA026002	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 10.735km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2029 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 340 PS (250 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Noch kein Service fällig	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2026	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Ladezeit - Schnell *	Ladezeit - Normal *	Batteriespannung *
0,5 h	8,0 h	240 V
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.		

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 21)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	110	Heckklappe	105
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Unfallfahrzeug

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 7 Lautsprecher	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound / AVAS)
• Ambiente-Beleuchtung LED	• Anhängerkupplung Vorbereitung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Allradantrieb	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion	• Bluetooth Audio-Streaming
• Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert	• CUPRA Logo vorn beleuchtet
• Dachhimmel schwarz	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Elektromotor 250 kW (cont. 77 kW, Dual-Elektromotor)	• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
• Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	• Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
• Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung	• Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Fußraumbeleuchtung LED	• Gepäckraumbeleuchtung (LED)
• Getriebe für Elektrofahrzeug	• Heckleuchten Voll-LED mit Lichtband (Infinite Light)
• HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Infotainment-System mit Touchscreen-Farbdisplay 15 Zoll	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage Climatronic 1-Zonen	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
• Kopf-Airbag-System	• Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
• Leseleuchten hinten LED	• Licht- und Regensensor
• Matrix-LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten	• Notrufsystem
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• Pedale Aluminium-Design
• Progressivlenkung	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand Standard	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose)	• Schriftzug auf der Heckklappe in Dark Chrome
• Seitenairbag	• Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
• Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Soul Black	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen	• Sprachsteuerungs-System
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) vorn
• Türgriffe innen Copper	• USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
• USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)	• Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)	• Original Fahrzeug Farbe: URANOGREY



Sonderausstattung

• Extreme-Paket	• Mobile Online Dienste Cupra Connect plus
• Sonderlackierung Exclusive	• Winter-Paket
• Einstiegsleisten vorn beleuchtet	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung, Welcome Light, Memory
• Audiosystem: Sennheiser Sound-System (425 Watt)	• Head-up-Display
• Laderaumboden variabel und herausnehmbar	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Enceladus Grey
• Innenausstattung: Ice Metal	• Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung	• Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
• Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°)	• Lenkrad heizbar (CUPRA Supersport, Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Frontscheibe heizbar	• Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe

- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











15.04.2026	7593	ATQ000153	2	2	77	180
M1	AC		4644		1861	
VSSZZZKRXSAD020002	2		1597		2273	
CUPRA				75		
KR				2780		2780
XX1EEL1IX1L			1290	1540		
OAE2G1Z020RT03AS			1290	1540		
TAVASCAN					68	
SEAT (E)			1200	750	5	
Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl.			255/40 R21 102T XL			
Kombilimousine			255/40 R21 102T XL			
715/2007/2023/443AX			Grau		7	
2D17/1151/WLTP, reine Elektro			e9*2018/858*11511*04			
Elektro			30.05.2025		HW920022	
0004	30AX					
7.2/8.2+0 B.ANHANGEBETRIEB*O.1:1400 BIS 8% STEIG*TEC						
HN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION 3980KG*BIS 8% STEIG.						
4180*WW.AHK L.T.EGTG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Verformung, Riss/Bruch):
Unfallschaden



Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Verformung, Riss/Bruch):
Unfallschaden



Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Verformung, Riss/Bruch):
Unfallschaden



Motorhaube (Delle, Verformung, Anderer Schaden, Lackschaden):
Unfallschaden



Motorhaube (Delle, Verformung, Anderer Schaden, Lackschaden):
Unfallschaden



Fahrtür (Kratzer)




Beifahrertür (Anderer Schaden): Tür öffnet nicht



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung, Anderer Schaden): Unfallschaden



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung, Anderer Schaden): Unfallschaden



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung, Anderer Schaden): Unfallschaden