



## Toyota Aygo 1.0

EZ 07/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 126.048km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 44\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                     |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Toyota                                 | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Aygo 1.0 |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Kleinwagen                              | FIN<br>JTDJG187C70N56348            | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>126.048km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>08/2026 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                    | Leistung<br>68 PS (50 KW)                 | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                 | Scheckheftgepflegt<br>Nein                |                                          |
| Hubraum<br>998 ccm                                   | Bordmappe<br>liegt vor              | Letzter Service<br>-                      | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                           | Sitze<br>4                          | Türen<br>2/3                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>07/2011                                        | Farbe<br>Rot                        | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja       | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                     | CO2-Emissionen<br>105g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>4.6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(4 mm)



(4 mm)



## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 130                      | Beifahrertür             | 135                      |
| Kotflügel vorne links   | 135                      | Kotflügel vorne rechts   | 130                      |
| Türe hinten links       | -                        | Türe hinten rechts       | -                        |
| Seitenteil hinten links | 145                      | Seitenteil hinten rechts | 140                      |
| Motorhaube              | 120                      | Heckklappe               | -                        |
| Dach                    | 120                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

---

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten;   |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;   |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;   |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;   |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;   |
| Klimaanlage                 | Kühlleistung ungenügend; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Schlüsselgehäuse defekt

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

---

-



## Sonderausstattung

---

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)




Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)




Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Verformung)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)




Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)