



BMW 118 i

EZ 06/2008 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 193.618km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 74***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 118 i [DE - Ca2 118 i EU4, 2008 - 2009]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WBAUM11080VH63106	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 193.618km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 153g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	130 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	200 	Heckklappe	220 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Cabriodach lässt sich nicht öffnen


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Verdeck schwarz
- Verglasung grün getönt
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Check-Control-System
- EfficientDynamics-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Titan, hell
- Karosserie: 2-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektr. (EPS)
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Advantage-Paket | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) |
| • Klimaautomatik | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Metallic-Lackierung | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | • USB-Schnittstelle |
| • Windschutz (Cabrio) | • Ablage-Paket |
| • Nebelscheinwerfer | • Außenspiegel heizbar |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Mittelarmlehne vorn |
| • Fußmatten Velours | • Klimaanlage |
| • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrrertür (Lackschaden)



Fahrrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)




Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)