



Audi A1

EZ 05/2013 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 233.554km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A1 [DE - LimS3 1.6 TDI EU5, Ambition, 2011 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8X0DB102831	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 233.554km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 220.604km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2013	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 101g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Felgen angefahren			

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	150	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informationssystem (FIS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: MISANOROT
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Paket
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Lendenwirbelstützen verstellbar
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Herzklopfen
- Sport-Fahrwerk

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Ablage-Paket |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Audi music interface |
| • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Connectivity-Paket |
| • Dachbogen Kontrastfarbe | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | • Gepäckraum-Paket |
| • Interieur-Paket: Dekorblenden farbig | • Klimaautomatik |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Licht- und Regensensor |
| • Media-Paket | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Navigations-Paket | • Perleffekt-Lackierung |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitzheizung vorn |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









17.05.2013	0588	ANY000780	2	1	66/4200	182
M1	AC		3954-3964	1740		
WAUZZZ8X0DB102831	1		1407-1441	1210		
Audi				50		
AX			99	1585	1585	
ACAYBF1			915	765		
FM52R029R8X52LLS47MQEM3			915	765		
			71	2375	71	
A1			1200	600	4	
AUDI			205/55 R15 88V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R15 88V			
Kombilimousine						
715/2007*566/2011F			rot/schwarz	3		
EURO5;F;PI/CI; M. N1 I			e1*2007/46*0414*08			
Diesel			13.09.2012	K	ED818085	
0002	35F0	1598				
F.1/F.2:+30 u. 7.2/8.2:+45 b.Anhängebetrieb*zul.Ges-Ge						
w.d.Zuges max.2815kg*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*ww.AHK						
lt.EGTG*Datum zur Emissionsklasse: 17.05.2013*						

Bitte zusammen mit dem F...

Wiederinbetriebnah...

Stadt Eßsen
Der Oberbürgermeister
Einwohneramt
Im Auftrag

18.03.2014

Stadt Eßsen
Der Oberbürgermeister

18.03.2014

18.03.2014

Service-Richtlinie

Service-Richtlinie

Service-Richtlinie


Service-Richtlinie

Service-Richtlinie

Service-Richtlinie

Service-Richtlinie

Service-Richtlinie



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)