



Volkswagen Polo IV Basis

EZ 04/2002 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 229.818km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo IV Basis		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ9NZ2D043376	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 229.818km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 64 PS (47 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2002	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	115	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: indigoblau perlfeffekt
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wartung: Longlife-Service
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Doppelscheinwerfer (Halogen)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Reifen 165/70 R14 ..T
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterie 60 Ah
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Generator 90 A
- Klimaanlage
- Motor 1,2 Ltr. - 47 kW 12V KAT (AZQ)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Zentralverriegelung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle, Rost, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Rost, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrentür (Kratzer, Delle)



Fahrentür (Rost, Delle)



Fahrentür (Rost, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle, Rost)



Beifahrtür (Kratzer, Delle, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)