



Opel Zafira Tourer M

EZ 02/2020 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 161.064km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Tourer M [DE - Bs4 2.0 D EU6d-T, M Tourer (L2), 2019 - 2020]		
Kategorie Van	FIN VXEVEAHXKLZ024003	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 161.064km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 104.606km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 191g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (2 Sitzplätze)
- 3. Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Abdeckleiste Schiebetürschiene in Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bodenbelag: Teppichboden
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten beleuchtet, vorn und hinten
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontschürze in Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Head-up-Display
- Heckklappe verglast
- Heckscheibe heizbar
- HiFi-Soundsystem inkl. Subwoofer
- Info-Display, groß
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2
- Klimaanlage im Fond
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)

• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel
• Nebelscheinwerfer	• Nebelschlussleuchte
• Radstand 3275 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schiebefenster Lade-/Fahrgastraum vorn (2.Sitzreihe)
• Schiebetür rechts elektr. betätigt (sensorgesteuert)	• Schließ-/Startsystem Keyless Open
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag hinten
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sitz vorn links mit Massagefunktion
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts mit Massagefunktion
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitzheizung vorn
• Sitzkombination: (4) 6-Sitzer	• Sitzverstellung vorn links elektr. (6-fach)
• Sitzverstellung vorn rechts elektr. (6-fach)	• Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 230V	• Stoßfänger lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage	• Vollverglasung (Seitenfenster in Gepäck-/Laderaum / 3.Sitzreihe)
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung hinten stark abgedunkelt (Solar-Protect)
• Tagfahrlicht LED	• 10 Lautsprecher
• Audiobedienung am Lenkrad	• Abbiegelicht
• Kopf-Airbag-System hinten	• Servolenkung
• Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE	



Sonderausstattung

• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Laderaumabdeckung	• Technologie-Paket Park & Go Premium
• Opel Connect	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro	• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
• Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)