



Nissan Micra Visia First

EZ 10/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 156.678km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 52***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Micra Visia First [DE - LimS5 1.2 EU5, Visia First, 2010 - 2013]		
Kategorie Kleinwagen	FIN MDHFBUK13U0046654	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 156.678km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 75.262km	Letzter Service am 10/2018
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2011	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 115g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	85	Beifahrertür	85
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	80	Seitenteil hinten rechts	80
Motorhaube	95	Heckklappe	75
Dach	75		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar (links/rechts und mitte)
- Motor 1,2 Ltr. - 59 kW KAT
- Reserverad als Notrad
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: YELLOW GREEN
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad | • Audiosystem: Radio mit CD-Player |
| • Bluetooth-Schnittstelle | • Comfort-Paket |
| • Freisprechanlage Bluetooth | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Klimaanlage | • Metallic-Lackierung |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)