



Seat Leon Stella

EZ 03/2003 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 397.485km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon Stella		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZ1MZ3R109325	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 397.485km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 22.103km	Letzter Service am 10/2003
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2003	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 168g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	275 
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	275 
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	135	Heckklappe	135
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Leichtes klappern; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Armaturentafel gepolstert
• Außenspiegel anklappbar	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide	• Außentemperaturanzeige
• Bremsscheiben hinten (232 mm x 9 mm)	• Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
• Dachantenne	• Dachspoiler
• Drehzahlmesser	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Getriebe 5-Gang
• Gurtstraffer	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Karosserie: 5-türig
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Original Fahrzeug Farbe: sombragrau metallic
• Reserverad in Fahrbereifung	• Seitenairbag
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------|--|
| • Audiosystem Aura CD | • Batterie 60 Ah |
| • Generator 90 A | • Klimaanlage |
| • Metallic-Lackierung | • Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V KAT (BCB) |
| • Reifen 195/65 R15 ..H | • Reifen 195/65 R15 ..T |
| • Reifen 195/65 R15 ..V | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)