


» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002577632
Besichtigt am:	28.07.2026 12:56
Berichts-Nr:	11105052
FIN:	TMBJR7NUXN5063535



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASO
Erstzulassungsdatum:	28.06.2022
Laufleistung:	77.320 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	17.100 KM

» Fahrzeugausstattung

"AREA VIEW 360"	Chrom-Paket (Ausführung 2)
"KESSY FULL" ohne SAFE System	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	DAB - Digitaler Radioempfang
"SUNSET"	Dachreling, schwarz
"Virtual Cockpit"	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung vorn
2 Leseleuchten vorn	Dekor-Einlagen
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Doppelton-Signalhorn
3. Kopfstütze hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Türen	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	ECO-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
8 Lautsprecher (passiv)	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ablagenpaket 3	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Aero Kappe schwarz matt	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrerkniefairbag
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound Standard	Feststellbremse
Außenspiegel links, konvex	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Außenspiegel rechts, konvex	Frontantrieb
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie 420A (70Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Beheizbare Vordersitze	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Grossdach-System
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Betriebsspannung 12 V	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordliteratur in Deutsch	Heckspoiler
Bordwerkzeug	Hinterachse "Standard"
Bremsbelagverschleißkontrolle	Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Innenspiegel automatisch abblendbar
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersicherung, manuell
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Komfortsitze vorn
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Kühlerschutzgitter
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling
Leergewichtsbereich 1
Leichtmetallräder "PROCYON" 7J x 18" - 4 Stk.
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
Light Paket
Linkslenker
Luftfilter für staubreiche Länder
Luxusausstattung
Matrix-Beam
Mit Adapter
Mit Multifunktionskamera
Mittelarmlehne vorn
Modul Boden hinten Ausführung 7
MPV
Müdigkeitserkennung
Navi Amundsen + Web radio
Nebelschlussleuchte
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normal-Lackierung
Notrufsystem eCall+
Ohne Ablagekästen im Kofferraum

Ohne Ablageschale am Dachhimmel
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne Durchladeeinrichtung
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Emblempaket
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Halter
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Ladedose
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Schmutzfänger
Ohne Spurhalteassistent
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Stabilisator hinten
Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Ohne Trennwand
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Pannen-Set
Panorama Schiebedach
Parking Plus Paket
Parklenkassistent
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 215/50 R18 92W Rollwiderstandsoptimiert
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Scheinwerferreinigungsanlage
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz in Grundauführung
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tankdeckel
Technology Amundsen Plus (Web Radio)
Textilfußmatten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfstand Deutschland
Variabler Ladeboden im Kofferraum
Variables Ladebodenkonzept
Variante Grundausrüstung
Virtuelles Pedal
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	5,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Kratzer	Lackieren
2	Alufelge vorne links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
4	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Bremsscheiben vorne	Verschlissen	Prüfen
6	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Sitzbezug vorne rechts	Fleck	Ersetzen
8	Türdichtung vorne links	Gerissen	Ersetzen
9	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
10	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
11	Dachhimmel	Fleck	Reinigen
12	Sitzbezug hinten rechts	Fleck	Reinigen
13	Sitzbezug hinten mitte	Fleck	Reinigen
14	Sitzbezug hinten links	Fleck	Reinigen
15	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
16	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
17	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJR7NUXN5063535

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Kratzer - Lackieren






2 - Alufelge vorne links - Kratzer - Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden



3 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden




4 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



5 - Bremssscheiben vorne - Verschlissen - Prüfen


Kommentar

Bremsbeläge vorne und hinten, prüfen!





6 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Sitzbezug vorne rechts - Fleck - Ersetzen




8 - Tüрдichtung vorne links - Gerissen - Ersetzen




9 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair

Kommentar




(eingedellt und zerkratzt)




10 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair





11 - Dachhimmel - Fleck - Reinigen




12 - Sitzbezug hinten rechts - Fleck - Reinigen




13 - Sitzbezug hinten mitte - Fleck - Reinigen




14 - Sitzbezug hinten links - Fleck - Reinigen



15 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



16 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken




17 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

