



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Fahrgestellnummer ZFANF2CA4NP984277

Vorgang

Bemerkungen

"Das Fahrzeug hat dem Alter und der Laufleistung entsprechend mehr oder weniger starke Gebrauchsspuren (kleine Parkdellen, Steinschläge, Waschkratzer, Schrammen und im Innenraum Gebrauchsspuren, etc.), die in der Bewertung berücksichtigt wurden."

"Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung stark verschmutzt.

Die Besichtigung war dadurch eingeschränkt,
mögliche Reparaturkostenerweiterungen sind nicht ausgeschlossen.

"

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Bemerkungen

Serviceheft vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Servicescheckheft

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Verschmutzt	Besichtigung von unten	Nein, Nicht möglich
----------------	-------------------	------------------------	---------------------

Probelauf durchgeführt	Ja, Standard
------------------------	--------------

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Fiat	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	500X 1.5 GSE Mild-Hybrid (Euro 6d) Più DolceVita
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	26.01.2023
FIN	ZFANF2CA4NP984277	Laufleistung	32.052 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Weiß / COLORE ESTERNO (Gelato Weiss)
Hubraum	1.469 / cm³	Leistung	96 / kW
Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6d	Anzahl Türen	5
Getriebeart	Automatik	Anzahl HalterBesitzer	2
Fälligkeit HU/AU	02/2028	KBA-Nummer	1727 / BDC

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	225/45 R 18 95 W	Maxxis Primetra All Season	A / S	1.6 mm	
Vorne rechts	225/45 R 18 95 W	Maxxis Primetra All Season	A / S	1.6 mm	
Hinten links	225/45 R 18 95 W	Maxxis Primetra All Season	A / O	5 mm	
Hinten rechts	225/45 R 18 95 W	Maxxis Primetra All Season	A / O	5 mm	
Tirefit	Haltbar bis: 10/2026				

Legende: A=Ganzjahres / O=Original S=Schadhaft

Reifenbewertung

	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	A / S	1.6 mm
Vorne rechts	A / S	1.6 mm

Legende: A=Ganzjahres / O=Original S=Schadhaft

Zwischensumme

Zustand / Erhaltung

Zustand / Erhaltung

Wartung:	am 03.02.2026 bei 30.681 km
Nächste Wartung:	am 03.02.2027
Wartungsnachweis:	lückenhaft
Zustand Lackierung:	
Gesamtzustand Lack:	normal
Oberfläche:	Umweltschäden
Zustand Innenraum:	verschmutzt
Zustand Koffer-/Laderaum:	verschmutzt
Zustand allgemein:	verkehrssicher, fahrbereit

Ausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Armaturenbrett farbig (Wagenfarbe), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel verchromt, Dachspoiler, Einparkhilfe hinten, Einstiegsleisten (verchromt), Elektr. Bremskraftverteilung, Elektrische Servolenkung Dual-Drive, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Exterieurumfänge Chrom, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung, Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player (Touchscreen 7"), Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, lackiert, Innenausstattung: Elfenbein-Weiß / Schwarz, Instrumentenanzeige Farbdisplay, 3,5 Zoll, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, Kopfstütze hinten mitte, LM-Felgen, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Sport/Leder), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege (2), Motor 1,5 Ltr. - 96 kW (Mild-Hybrid), Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Nebelscheinwerfer LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radstand 2570 mm, Regen-/Lichtsensor, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera Park View, Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Sicherheitsgurte höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Uni, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, USB-Schnittstelle, Verdeckbetätigung elektrisch, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Vorschäden (Unfallschäden)


Vorschaden	Behoben	Schadensdatum	Schadens- meldungsdatum	Ca. Schadenhöhe in EUR	
				brutto	netto
Nachlackierung an Tür vorne und hinten rechts				2.000	1.680,67
Stoßfänger vorne erneuert	Ja	10/2023		3.700	3.109,24
Stoßfänger hinten erneuert	Ja	07/2025		2.600	2.184,87

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral) in Höhe von:

625 EUR

Das Fahrzeug hat laut Angaben des Kunden keine bzw. keine weiteren Vorschäden.

Optischer Zustand



1. Felge vorne rechts zerkratzt, erneuern (Bild 7, 8, 9)
2. Fahrzeug - Lackierung starke verschmutzt, reinigen und polieren (Bild 5, 6, 19)
3. Felge vorne links zerkratzt, erneuern (Bild 11, 12)
4. Felge hinten rechts zerkratzt, erneuern (Bild 15, 21, 23)
5. Tür hinten rechts - Lackierung verschrammt, polieren (Bild 26)
6. Tür vorne rechts - Lackierung verschrammt, polieren (Bild 22, 24, 25)
7. Tür hinten links - Lackierung verschrammt, auslegen und polieren (Bild 14, 16)
8. Handling für, Abmeldung
9. Pauschalbetrag für, Gutachtenerstellung

Zwischensumme

Innenraum

1. Bodenbelag vorne - Fußmatte links verschlissen, erneuern (Bild 4)
2. Innenraum verschmutzt, reinigen (Bild 3, 17, 18)
3. Sitz vorne links - Sitzbezug gerissen, erneuern (Bild 1, 2)

Zwischensumme

Technischer Zustand

1. Elektrik - Motorkontrollleuchte aktiv MKL, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 20)

Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand


Innenraum

Technischer Zustand

Reifen

Gesamtkosten

Merkantile Wertminderung (steuerneutral)



Übersichtsbild vorne links



Innenraum



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



Innenraum



KM-Stand



Motorraum



Kofferraum



Funktionscheck Rückfahrkamera



Bild 1:
Innen, Sitz vorne links - Sitzbezug, gerissen, erneuern



Bild 2:
Innen, Sitz vorne links - Sitzbezug, gerissen, erneuern



Bild 3:
Innen, Innenraum, verschmutzt, reinigen




Bild 4:
Innen, Bodenbelag vorne - Fußmatte links, verschlissen, erneuern



Bild 5:
Außen, Fahrzeug - Lackierung, starke verschmutzt, reinigen und polieren



Bild 6:
Außen, Fahrzeug - Lackierung, starke verschmutzt, reinigen und polieren



Bild 7:
Außen, Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern



Bild 8:
Außen, Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern



Bild 9:
Außen, Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern



Bild 10:
Profil Vorderachse



Bild 11:
Außen, Felge vorne links, zerkratzt, erneuern



Bild 12:
Außen, Felge vorne links, zerkratzt, erneuern



Bild 13:
Profiltiefe Vorderachse



Bild 14:
Außen, Tür hinten links - Lackierung, verschrämmt, auslegen und polieren



Bild 15:
Außen, Felge hinten rechts, zerkratzt, erneuern



Bild 16:
Außen, Tür hinten links - Lackierung, verschrämmt, auslegen und polieren



Bild 17:
Innen, Innenraum, verschmutzt, reinigen



Bild 18:
Innen, Innenraum, verschmutzt, reinigen



Bild 19:
Außen, Fahrzeug - Lackierung, starke verschmutzt, reinigen und polieren



Bild 20:
Technik, Elektrik - Motorkontrollleuchte aktiv, MKL, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich



Bild 21:
Außen, Felge hinten rechts, zerkratzt, erneuern




Bild 22:
Außen, Tür vorne rechts - Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 23:
Außen, Felge hinten rechts, zerkratzt, erneuern



Bild 24:
Außen, Tür vorne rechts - Lackierung, verschrammt, polieren




Bild 25:
Außen, Tür vorne rechts - Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 26:
Außen, Tür hinten rechts - Lackierung, verschrammt, polieren




Bild 27:


Sonstige Bilder




1
Schlüssel



2
Ölzettel



3
Serviceheft



4
Serviceheft



HU Plakette

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.