



Volkswagen Caddy Trendline BMT

EZ 12/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 94.207km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Trendline BMT [DE - Van5 2.0 TDI BMT EU6, Trendline, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ2KZGX058585	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.207km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 81.245km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Abdeckung Schiebetürleiste in Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel, Ausführung: PKW
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachhimmel Komfort vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappe mit Verglasung

• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Cortina Gloss	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Karosserie/Aufbau: Kombi	• Kopf-Airbag-System hinten
• Lenkrad (3 Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 55 kW TDI
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• PKW-Zulassung
• Radstand 2682 mm	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheinwerfer Halogen H4
• Schiebetür links	• Schiebetür rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest	• Seitenschutzleisten
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Steuer-AV Ausstattung TDI
• Sitze: Komfortsitz vorn links	• Sitze: Komfortsitz vorn rechts
• Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER	



Sonderausstattung

• Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)	• Ausstattungs-Paket Plus
• Dachreling	• Einparkhilfe hinten
• Funkschlüssel (2) klappbar	• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED, zusätzlich
• Klimaanlage	• Metallic-Lackierung
• Raucher-Paket	• Lautsprecher (6)
• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









☐ Ölwechsel-Service	Je / Nach Werkstatt
☒ Inspektion	☒ AdBlue
☐ mit Motor-Ölwechsel	☐ Bremsenbooster
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasdruckverbremsung
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ DSG / Getriebe
☒ Karosserieprüfung	☐ Halbleuchte / LED
☒ Reparaturempfehlung	☐ Luftfilterwechsel
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfilterwechsel
Service durchgeführt am: 27.02.23	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 65346	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ 7
Service durchgeführt von:	☐ 7
Autohaus Völkel GmbH Volkswagen Partner Marburger Str. 16 57339 Erndtebrück Stempel des Volkswagen / Volkswagen Partners Telefon 02 27 53 39 11-0 info@autohaus-vaelkel.de	Autohaus Völkel GmbH Volkswagen Partner Marburger Str. 16 57339 Erndtebrück Telefon 02 27 53 39 11-0 Stempel des Volkswagen / Volkswagen Partners Betriebsnummer 70874
Ihr nächster Service Termin ist am: 27.02.23 ☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzleistung ist zu entnehmen? <i>Kundenzeitpunkt</i>



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Tierbiss



Motorhaube (Anderer Schaden): Tierbiss



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Riss/Bruch)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost, Delle)



Heckklappe (Rost, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)