



Volkswagen Polo Life BlueMotion/BMT

EZ 11/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 110.435km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Life BlueMotion/BMT [DE - LimS3 1.2 TSI BMT EU5, Life, 2013 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZEY098135	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.435km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 91.760km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	300 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder

- | | |
|---|--|
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Heckscheibenwischer |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 2-türig |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED | • Klimaanlage Climatronic 1-Zonen |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Kühlergrill schwarz mit Chromleisten |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Motor 1,2 Ltr. - 66 kW TSI | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzbank / Lehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze: Sportsitze | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger lackiert | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Winter-Paket | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------------|--|
| • Einstiegshilfe Easy-Entry | • Metallic-Lackierung |
| • Tagfahrlicht | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














07.11.2013		07.11.2013	
			
07.11.2013		19.05.2018	
			
Kreis Siegen-Wittgenstein Das Landrat Ordnungsrat im Auftrag <i>Krug</i>		Kreis Siegen-Wittgenstein Das Landrat Ordnungsrat im Auftrag <i>[Signature]</i>	
EF013750			
VOLKSWAGEN, VW 89 ABCDCZ FWFWST186LEYH27WJ PSLD VOLKSWAGEN, VW 6003 HWKZZZ6HZEY8R123 41 AR F.F.L. Pers. Det. B. & Bsp. Schrögherleismarkring GRAU 1187 06 / 4856 06.01.2001 01.07.2013		2014 501508 6R12HV DEU420 CDE JA 25058006 2AU472 39420 AL 150 182 VOLKSWAGEN AG 08.10.2013 <i>F. F. L.</i> Dr. F. A. Beck	

[illegible][illegible]

1. Anzahl der Achsen (Stütz)	5 / 4	39. Höchstgeschwindigkeit (km/h)	182
2. Antriebsart (Anzahl der Antriebsachsen)	1	36. Spritzschutz (Anzahl 10 mm)	1430 / 1434
3. Antriebsart (Anzahl der Antriebsachsen)	1	37. Neben-/Parkbremse	
4. Radartyp (mm)	2455	Achse 1	170/70 R14 84T / 5M14 T30
5. Achsenabstand (mm)	2455	Achse 2	170/70 R14 84T / 5M14 T30
6. Länge (mm)	3875	38. Antriebs-/Bremsenachse	allzeit vorhanden
7. Breite (mm)	1585	39. Cx-Wert des Aufbaus	0,40
8. Höhe (mm)	1450	40. Farbe des Fahrzeuges	0401
9. Masse des fahrbereiten Fahrzeuges (kg)	1107	41. Anzahl und Auslegung der Türen	0-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15
10. Technische zulässige Höchstlasten		42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrerplatz)	5
11. Technische zulässige Gesamtlasten in Seitenwind	1380	43. Stütz- der (bei nur zur Verwendung bei bestimmten Fahrzeugen bestimmter Bauart)	
12. Technische zulässige Gesamtlasten in Seitenwind	200 / 170	44. Anzahl der für Rollstuhlfahrer ausgelegten Sitzplätze	
13. Technische zulässige Gesamtlasten der Fahrgasteneinstiegszone (kg)	2000	45. Getriebeart	
14. Technische zulässige max. Antriebsleistung bei Drehmoment 2000		46. Stützpunkt (LRA) bei Motorantrieb (km/h)	15,00 / 3000
15.1. Drehmoment (kg)	1000	47. Fahrzeugbau (LRA)	15,00
15.2. Drehmoment (kg)	1000	48. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
15.3. Drehmoment (kg)	1000	49. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
16. Technische zulässige Höchstlasten an Rollstuhlfahrern (kg)	1000	50. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
17. Technische zulässige Höchstlasten an Rollstuhlfahrern (kg)	1000	51. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
18. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	52. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
19. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	53. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
20. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	54. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
21. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	55. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
22. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	56. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
23. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	57. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
24. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	58. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
25. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	59. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
26. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	60. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
27. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	61. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
28. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	62. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
29. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	63. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
30. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	64. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
31. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	65. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
32. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	66. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
33. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	67. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
34. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	68. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
35. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	69. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
36. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	70. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
37. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	71. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
38. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	72. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
39. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	73. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
40. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	74. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
41. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	75. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
42. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	76. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
43. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	77. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
44. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	78. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
45. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	79. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
46. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	80. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
47. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	81. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
48. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	82. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
49. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	83. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
50. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	84. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
51. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	85. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
52. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	86. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
53. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	87. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
54. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	88. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
55. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	89. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
56. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	90. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
57. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	91. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
58. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	92. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
59. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	93. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
60. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	94. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
61. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	95. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
62. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	96. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
63. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	97. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
64. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	98. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
65. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	99. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402
66. Hersteller der Antriebsachse	Volkswagen AG	100. Abgasarten (LRA)	0401 / 0402

Service-Nr. ☒ 1. Inspektion ☒ 2. mit Motorölwechsel ☒ 3. mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ 4. LongLife Motoröl verwendet ☒ 5. Karosserieprüfung ☒ 6. Reparaturenempfehlung ☒ 7. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☒ 8. Service durchgeführt am: 04.09.24 ☒ 9. bei km-Stand: 91760 ☒ 10. Rechnungsnummer: 1166867 ☒ 11. Service durchgeführt von:  ☒ 12. Stempel des Volkswagen Partners:  ☒ 13. Ihr nächster Service-Termin: ☒ 14. nach Service-Intervall-Anzeige oder ☒ 15. am (Datum): ☒ 16. Welcher Service-Zusatzumfang ist am nächsten erforderlich? ☒ 17. LongLife Mobilitätsgarantie: ☒ 18. Stempel des Volkswagen Partners: ☒ 19. Mängel feststellen: ☒ 20. Beschreibung der Mängel: ☒ 21. Mängel feststellen: ☒ 22. Beschreibung der Mängel: ☒ 23. Mängel feststellen: ☒ 24. Beschreibung der Mängel: ☒ 25. Mängel feststellen: ☒ 26. Beschreibung der Mängel: ☒ 27. Mängel feststellen: ☒ 28. Beschreibung der Mängel: ☒ 29. Mängel feststellen: ☒ 30. Beschreibung der Mängel: ☒ 31. Mängel feststellen: ☒ 32. Beschreibung der Mängel: ☒ 33. Mängel feststellen: ☒ 34. Beschreibung der Mängel: ☒ 35. Mängel feststellen: ☒ 36. Beschreibung der Mängel: ☒ 37. Mängel feststellen: ☒ 38. Beschreibung der Mängel: ☒ 39. Mängel feststellen: ☒ 40. Beschreibung der Mängel: ☒ 41. Mängel feststellen: ☒ 42. Beschreibung der Mängel: ☒ 43. Mängel feststellen: ☒ 44. Beschreibung der Mängel: ☒ 45. Mängel feststellen: ☒ 46. Beschreibung der Mängel: ☒ 47. Mängel feststellen: ☒ 48. Beschreibung der Mängel: ☒ 49. Mängel feststellen: ☒ 50. Beschreibung der Mängel: ☒ 51. Mängel feststellen: ☒ 52. Beschreibung der Mängel: ☒ 53. Mängel feststellen: ☒ 54. Beschreibung der Mängel: ☒ 55. Mängel feststellen: ☒ 56. Beschreibung der Mängel: ☒ 57. Mängel feststellen: ☒ 58. Beschreibung der Mängel: ☒ 59. Mängel feststellen: ☒ 60. Beschreibung der Mängel: ☒ 61. Mängel feststellen: ☒ 62. Beschreibung der Mängel: ☒ 63. Mängel feststellen: ☒ 64. Beschreibung der Mängel: ☒ 65. Mängel feststellen: ☒ 66. Beschreibung der Mängel: ☒ 67. Mängel feststellen: ☒ 68. Beschreibung der Mängel: ☒ 69. Mängel feststellen: ☒ 70. Beschreibung der Mängel: ☒ 71. Mängel feststellen: ☒ 72. Beschreibung der Mängel: ☒ 73. Mängel feststellen: ☒ 74. Beschreibung der Mängel: ☒ 75. Mängel feststellen: ☒ 76. Beschreibung der Mängel: ☒ 77. Mängel feststellen: ☒ 78. Beschreibung der Mängel: ☒ 79. Mängel feststellen: ☒ 80. Beschreibung der Mängel: ☒ 81. Mängel feststellen: ☒ 82. Beschreibung der Mängel: ☒ 83. Mängel feststellen: ☒ 84. Beschreibung der Mängel: ☒ 85. Mängel feststellen: ☒ 86. Beschreibung der Mängel: ☒ 87. Mängel feststellen: ☒ 88. Beschreibung der Mängel: ☒ 89. Mängel feststellen: ☒ 90. Beschreibung der Mängel: ☒ 91. Mängel feststellen: ☒ 92. Beschreibung der Mängel: ☒ 93. Mängel feststellen: ☒ 94. Beschreibung der Mängel: ☒ 95. Mängel feststellen: ☒ 96. Beschreibung der Mängel: ☒ 97. Mängel feststellen: ☒ 98. Beschreibung der Mängel: ☒ 99. Mängel feststellen: ☒ 100. Beschreibung der Mängel: ☒

Service durchgeführt am: 22/03/23 ☒ 1. mit Motorölwechsel ☒ 2. mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ 3. LongLife Motoröl verwendet ☒ 4. Karosserieprüfung ☒ 5. Reparaturenempfehlung ☒ 6. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☒ 7. Service durchgeführt am: 22/03/23 ☒ 8. bei km-Stand: 77765 ☒ 9. Rechnungsnummer: 1166867 ☒ 10. Service durchgeführt von:  ☒ 11. Stempel des Volkswagen Partners:  ☒ 12. Ihr nächster Service-Termin: ☒ 13. nach Service-Intervall-Anzeige oder ☒ 14. am (Datum): ☒ 15. Welcher Service-Zusatzumfang ist am nächsten erforderlich? ☒ 16. LongLife Mobilitätsgarantie: ☒ 17. Stempel des Volkswagen Partners: ☒ 18. Mängel feststellen: ☒ 19. Beschreibung der Mängel: ☒ 20. Mängel feststellen: ☒ 21. Beschreibung der Mängel: ☒ 22. Mängel feststellen: ☒ 23. Beschreibung der Mängel: ☒ 24. Mängel feststellen: ☒ 25. Beschreibung der Mängel: ☒ 26. Mängel feststellen: ☒ 27. Beschreibung der Mängel: ☒ 28. Mängel feststellen: ☒ 29. Beschreibung der Mängel: ☒ 30. Mängel feststellen: ☒ 31. Beschreibung der Mängel: ☒ 32. Mängel feststellen: ☒ 33. Beschreibung der Mängel: ☒ 34. Mängel feststellen: ☒ 35. Beschreibung der Mängel: ☒ 36. Mängel feststellen: ☒ 37. Beschreibung der Mängel: ☒ 38. Mängel feststellen: ☒ 39. Beschreibung der Mängel: ☒ 40. Mängel feststellen: ☒ 41. Beschreibung der Mängel: ☒ 42. Mängel feststellen: ☒ 43. Beschreibung der Mängel: ☒ 44. Mängel feststellen: ☒ 45. Beschreibung der Mängel: ☒ 46. Mängel feststellen: ☒ 47. Beschreibung der Mängel: ☒ 48. Mängel feststellen: ☒ 49. Beschreibung der Mängel: ☒ 50. Mängel feststellen: ☒ 51. Beschreibung der Mängel: ☒ 52. Mängel feststellen: ☒ 53. Beschreibung der Mängel: ☒ 54. Mängel feststellen: ☒ 55. Beschreibung der Mängel: ☒ 56. Mängel feststellen: ☒ 57. Beschreibung der Mängel: ☒ 58. Mängel feststellen: ☒ 59. Beschreibung der Mängel: ☒ 60. Mängel feststellen: ☒ 61. Beschreibung der Mängel: ☒ 62. Mängel feststellen: ☒ 63. Beschreibung der Mängel: ☒ 64. Mängel feststellen: ☒ 65. Beschreibung der Mängel: ☒ 66. Mängel feststellen: ☒ 67. Beschreibung der Mängel: ☒ 68. Mängel feststellen: ☒ 69. Beschreibung der Mängel: ☒ 70. Mängel feststellen: ☒ 71. Beschreibung der Mängel: ☒ 72. Mängel feststellen: ☒ 73. Beschreibung der Mängel: ☒ 74. Mängel feststellen: ☒ 75. Beschreibung der Mängel: ☒ 76. Mängel feststellen: ☒ 77. Beschreibung der Mängel: ☒ 78. Mängel feststellen: ☒ 79. Beschreibung der Mängel: ☒ 80. Mängel feststellen: ☒ 81. Beschreibung der Mängel: ☒ 82. Mängel feststellen: ☒ 83. Beschreibung der Mängel: ☒ 84. Mängel feststellen: ☒ 85. Beschreibung der Mängel: ☒ 86. Mängel feststellen: ☒ 87. Beschreibung der Mängel: ☒ 88. Mängel feststellen: ☒ 89. Beschreibung der Mängel: ☒ 90. Mängel feststellen: ☒ 91. Beschreibung der Mängel: ☒ 92. Mängel feststellen: ☒ 93. Beschreibung der Mängel: ☒ 94. Mängel feststellen: ☒ 95. Beschreibung der Mängel: ☒ 96. Mängel feststellen: ☒ 97. Beschreibung der Mängel: ☒ 98. Mängel feststellen: ☒ 99. Mängel feststellen: ☒ 100. Beschreibung der Mängel: ☒



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Kerben)



Beifahrertür (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Halterung Hutablage defekt



Innenraum (Verschmutzung)