



Opel Vivaro Kasten L1H1 2,9t

EZ 07/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 123.606km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vivaro Kasten L1H1 2,9t [DE - Ka5 1.6 CDTI EU6, L1H1 2,9t, 2016 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W0VF7G605JV636090	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.606km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 121 PS (89 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.720km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Zwei Funkfernbedienungen ohne Funktion; Dach auf Grund der Höhe des Fzg's nicht vollständig prüfbar


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L1
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW CDTi
- Radstand 3098 mm
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Sperrdifferential
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Normalkabine
- Karosserievariante: Normaldach (H1)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Variable Ladungssicherungsschienen (FlexFix System)
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 2,9 t



Sonderausstattung


- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Audio-Navigationssystem Navi 50 Media Nav | • Hauptschlüssel zusätzlich |
| • Komfort-Paket | • Lenkrad (Leder) |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Sitzausstattung: Entfall Sitzbank |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Klimaanlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









03.07.2018	1844	AGX00032	02	01	0089/03500	163
N1	BB		04999		1956	
WVVF7G605JV636090	4		1951-1971	001800		
OPEL				00080		
F7			0170	002960	002960	
G012			01585	01650		
AF25B3			01585	01650		
			075	02825	071	
VIVARO-B			02000	0750	0003	
OPEL AUTOMOBILE			215/60 R17C (109/107) T			
FZ.2.GÜ.BEF. B. 3,5 T			215/60 R17C (109/107) T			
VAN						
715/2007*2015/45Y						
EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2			e1*2007/46*0575*20			
DIESEL			30.06.2017	K	EY475816	
0002	36Y0	01598				
S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*						

Emissionschlüssel: 36Y0**

A black leather wallet, a red Nissan Vivaro brochure, and a set of keys with a blue tag are laid out on a dark, textured surface. The wallet is open, showing its interior compartments. The brochure features a red Nissan Vivaro van and the word "VIVARO" in white. The keys are attached to a blue tag with the Nissan logo.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Verformung)



Schweller links (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)