



Volvo V70 Summum

EZ 01/2010 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 315.771km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V70 Summum [DE - Kb5 D5 DPF EU5, Summum, 2009 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN YV1BW7051A1148914	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 315.771km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 205 PS (151 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.400 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 308.300km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 169g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Paket High Performance
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- Außenausstattung: Chrom-Applikationen
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bordcomputer
- Brillenhalter
- Design-Paket
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Farbbildschirm, 5 Zoll
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer

- | | |
|--|--|
| • Heckscheibe heizbar | • Innenausstattung: Chrom-Applikationen |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfhörerausgang hinten | • Kopfstützen hinten |
| • Lendenwirbelstütze vorn | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Leuchtweitenregelung | • Lüfteranlage einfach |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter |
| • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | • Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter |
| • Motor 2,4 Ltr. - 151 kW Diesel KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: SEASHELL | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifen-Reparaturset | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzbank 3-teilig | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) | • Schwellerschutzleisten Wagenfarbe |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Seitenscheiben wasserabweisend | • Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitzheizung hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Textilfussmatten | • Türsicherungssystem |
| • USB-Schnittstelle | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht |
| • Dachreling Aluminium-Optik | • Einparkhilfe elektronisch |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Echtholz | • Lenkrad (Holz) mit Multifunktion |
| • Navigationssystem inkl. DVD-Laufwerk (RTI) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Selekt-Paket |
| • Selekt-Plus-Paket | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder, Seitenhalt verstärkt | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Seashell Metallic | • Türsicherungssystem hinten elektrisch |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











28.01.10	9101	AIN000098	2	01	151	/4000	225
M1	AC		4823				1861-1876
YV1BW7D51A1148914	3		1530-1547				1679
VOLVO					90		
B			169		2300		2300
BW7D			1210		1150		
BW7051			1210		1150		
V7D			75		3000		74
VOLVO (S)			1800		750		5
Pa. 1. Pers. bef. b. & Spl.			225/55R16		94V		
Kombilimousine			225/55R16		94V		
715/2007*E92/2008A							
EUR05-A:PI/CI; M, N1 I			GRAU		7/-		
Diesel			e9*2001/116*0065*07				
0002		35A0	2400				
Stufe PM5 ab Tag Erstzul.							DS482076

Handwritten notes and stamps on a document. The notes include "DEKRA", "Jan 20 17", "Jan 20 19", "Jan 21", "Jan 23", and "Jan 25". There are also stamps from "Kreis Mettmann Der Landrat im Auftrag".

Kreis Mettmann
Der Landrat
im Auftrag

Äußerbetrieb

www.borgard-netz.de • Form-Nr. 400

Handwritten notes and stamps on a document. The notes include "DEKRA", "Jan 20 17", "Jan 20 19", "Jan 21", "Jan 23", and "Jan 25". There are also stamps from "Kreis Mettmann Der Landrat im Auftrag".

Kreis Mettmann
Der Landrat
im Auftrag

Äußerbetrieb

www.borgard-netz.de • Form-Nr. 400

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)