



Opel Antara Design Edition 4x4

EZ 08/2011 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 154.099km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Antara Design Edition 4x4 [DE - SUV5 2.2 CDTI EU5, Design Edition 4x4, (Facelift) 2010 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LLH6EHXB062633	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.099km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.231 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 16.581km	Letzter Service am 03/2013
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Porös

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	685 
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	150	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling silber
- Drehzahlmesser
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (DCS, Descent Control System)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSP)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Doppeltonfanfare
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe getönt (mit Bandfilter oben)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

- | | |
|---|--|
| • Leseleuchten im Fond | • Leseleuchten vorn (2) |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Modellpflege | • Motor 2,2 Ltr. - 120 kW CDTI KAT (A 22 DM / LNQ) |
| • Nebelscheinwerfer | • Niveauregulierung automatisch |
| • Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA | • Radstand 2707 mm |
| • Raucher-Paket | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag vorn |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger teilweise lackiert |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt |
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Bordcomputer | • Edition-Paket |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Grafik-Info-Display Monochrom (GID) |
| • Parkpilotsystem | • Reserverad als Notrad |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)




Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Delle)




Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)




Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Deckel fehlt



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden): Display



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)