



Mercedes-Benz C 180

EZ 04/1996 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 277.307km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 77***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180		
Kategorie Limousine	FIN WDB2020181A409271	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 277.307km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.799 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/1996	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 218g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	70	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	185 	Seitenteil hinten rechts	85
Motorhaube	85	Heckklappe	90
Dach	95		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Batterie 62 Ah
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER - METALLICLACK
- Servolenkung
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenleuchte Weiß / bichromatisch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Katalysator geregelt
- Motor 1,8 Ltr. - 90 kW 16V KAT
- Reifen 195/65 R15 ..H
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Armauflage vorn mit Fach	• Armauflage vorn mit Fach
• Außenleuchte Weiß / bichromatisch	• Außentemperaturanzeige
• Design- und Ausstattungslinie Elegance	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fensterheber elektrisch vorn	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Innenraumfilter: Staubfilter
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne hinten
• Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Schiebedach (Varianten)	• Wärmeschutzverglasung / vorn: Bandfilter / hinten: ESG

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











26.04.1996	0708	464031 9	2	1	90/5500	193
01	0200		4487		1720	
WDB2020181A409271		4	1385		1350--	
HO					1830	1830
			870		990	
			870		990	
			81		74	
			1575	675	5	
DAIMLERCHRYSLER (D)			185/65R15 88U			
PERSONENKRAFTWAGEN			185/65R15 88U			
GESCHLOSSEN					7	
SCHADSTOFFARM EURO 2			G363*9			
Benzin			01.03.1993	A	FA162669	
0001	0425	1799				
ZU S.1:WW.4*ZU 18-20:H.BIS 1428*ZU 7.1-8.3:H.1070 B.ANH-BET						
RIEB*AUSN.:B.AUSR.M.SCHLOSSFERNB.:KONTROLLANZ.ROT U.GRUEN*Z						
U G:LT.EGRL*ANHÄNGERKUPPLUNG PRÜFZEICHEN:E1100-2437*WW.AHK						
LT.EGTG/ABE*						

Kontinente Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

26.04.1996

0708 464031 9

WDB2020181A409271

DAIMLERCHRYSLER (D)

PERSONENKRAFTWAGEN

GESCHLOSSEN

SCHADSTOFFARM EURO 2

Benzin

0001 0425 1799

ZU S.1:WW.4*ZU 18-20:H.BIS 1428*ZU 7.1-8.3:H.1070 B.ANH-BET
RIEB*AUSN.:B.AUSR.M.SCHLOSSFERNB.:KONTROLLANZ.ROT U.GRUEN*Z
U G:LT.EGRL*ANHÄNGERKUPPLUNG PRÜFZEICHEN:E1100-2437*WW.AHK
LT.EGTG/ABE*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Rost)



Fahrertür (Rost)



Fahrertür (Rost)



Fahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel hängt durch



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Zentralverriegelung defekt