



Opel Corsa

EZ 03/2023 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 32.931km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa		
Kategorie Kleinwagen	FIN VXKUBYHTKP4064683	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 32.931km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 111g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Edition
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 75 kW CDTI DPF
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle)
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay (3,5 Zoll)
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Seitenairbag vorn

- | | |
|--|---|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Allwetter-/ Ganzjahresreifen | • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sicht-Paket | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Verformung, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Verformung, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Anderer Schaden): Motorraum Auffälligkeiten / Beschädigungen



Fahrtür (Verformung, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Verformung, Kratzer)



Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Verformung, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Verformung, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Verformung, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Airbag offen)



Innenraum (Anderer Schaden): Gurtstraffer ausgelöst