



Renault Twingo Expression

EZ 12/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 86.428km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 77***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Twingo Expression [DE - LimS3 1.2 16V EU5, Expression, (Facelift) 2012 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1CN041546412372	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 86.428km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 70.472km	Letzter Service am 03/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2011	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	180 	Heckklappe	165 
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fzg. ohne Dekor-/Zierstreifen
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V
- Radzierkappen
- Rücksitzbank klappbar
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Reflektoren
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausschaltverzögerung für Innenbeleuchtung
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung


- Audiosystem: Radio/CD-Player
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Raucher-Paket


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)




Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)