



Nissan Micra Acenta

EZ 03/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 171.467km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 58***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Micra Acenta [DE - LimS5 1.2 EU6, Acenta, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN MDHFBUK13U0843542	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.467km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 113.051km	Letzter Service am 10/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 115g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Die Felgen haben Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	95	Heckklappe	105
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel elektr. verstellbar
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
• Comfort-Paket	• Dachspoiler
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fernentriegelung Tankklappe	• Frontscheibe Verbundglas
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 5-Gang	• Heckscheibe heizbar
• Innenspiegel abblendbar	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten verstellbar (links/rechts und mitte)	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Modellpflege	• Motor 1,2 Ltr. - 59 kW KAT
• Nebelscheinwerfer integriert	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad als Notrad	• Rücksitz geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schaltpunktanzeige	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole

- | | |
|---|---|
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türverkleidung mit Stoffeinsatz |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) |
| • Audiosystem: Radio mit CD-Player | • Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad |
| • Freisprechanlage Bluetooth | • Bluetooth-Schnittstelle |
| • Klimaanlage | • Mittelarmlehne vorn |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLUISH BLACK | |



Sonderausstattung


- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| • Comfort-Plus-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Mittelkonsole Klavierlack | • Klimaautomatik |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Wartungsnachweis Quittances d'entretien Conferma della manutenzione	Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Wartungsnachweis, Manutenzione, Manutenzione 50000 ☒ Ölwechsel und Filterwechsel, Ölwechsel, Cambio olio e filtri ☒ Neue Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☒ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☒ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☒ Saugwanne, Cuivree d'entretien, Cinghia trapezoidale ☒ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante	Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Wartungsnachweis, Manutenzione, Manutenzione 50000 ☒ Ölwechsel und Filterwechsel, Ölwechsel, Cambio olio e filtri ☒ Neue Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☒ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☒ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☒ Saugwanne, Cuivree d'entretien, Cinghia trapezoidale ☒ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante
NISSAN 141D 0152 AUTOHAUS DIETER BARKSCHAT GMBH Handelskette 111-119, 11956 Telefon 02902 97098-0 Telefax 02902 97098-1 Der nächste Wartungstermin ist, bei normalem Betrieb, am 27.03.17 Empfangs, secondo il normale consumo, il prossimo intervento per il 27.03.17 31397	NISSAN 141D 0152 AUTOHAUS DIETER BARKSCHAT GMBH Handelskette 111-119, 11956 Telefon 02902 97098-0 Telefax 02902 97098-1 Der nächste Wartungstermin ist, bei normalem Betrieb, am 27.03.17 Empfangs, secondo il normale consumo, il prossimo intervento per il 27.03.17 29229



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)




Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)