



Opel Mokka Innovation

EZ 08/2015 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 157.373km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Innovation [DE - SUV5 1.4 Turbo EU6, Innovation, 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LJD7E82F4303264	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.373km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 92.076km	Letzter Service am 05/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 160g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	101	Beifahrertür	112
Kotflügel vorne links	101	Kotflügel vorne rechts	143
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	126
Seitenteil hinten links	101	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	115	Heckklappe	125
Dach	106		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle aktiv

Zusatzinformationen

laut Verkäufer, zwei Schlüssel

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
• Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole	• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Dachantenne
• Drehzahlmesser	• Einstiegsleisten (Chrom)
• Elektro-Paket	• Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Karosserie: 5-türig	• Komfort-Paket
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Laderaumabdeckung
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA	• Radstand 2555 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Seitenschutzleisten schwarz	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Steckdose 230V

- | | |
|---|--|
| • Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Dachreling schwarz | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Armlehne vorn links |
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung | • Bordcomputer |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Bremsassistent |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Elektron. Traktionskontrolle | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Abbiegelicht | • Aktives Kurvenlicht (AFL) |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL) | • Nebelscheinwerfer |
| • Tagfahrlicht LED | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen) | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Elektro-Paket | • Ergonomiesitz vorn links |
| • Ergonomiesitz vorn rechts | • Komfort-Paket |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lenkrad heizbar |
| • Mittelarmlehne hinten | • Premium-Paket |
| • Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelaufklappung | • Sitzneigungsverstellung vorn links |
| • Steckdose 230V | • Textilfussmatten |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Armlehne vorn links | • Sitzheizung vorn |
| • Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 18.02.2017 km: 79498

Motoröl:
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W 30

Getriebschutz, Kühlfüssigkeit: 35 °C

Ja Nein
☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltersatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenparaturset
☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen
☐ Zündkabel
☐ Kühlmittel

KFZ-Meisterbetrieb
Inh. Jürgen Claborn
Goßelmer Str. 115
40478 Düsseldorf
Telefon: +49 211 452405
Telefax: +49 211 452406
www.kfz-engels.de
info@kfz-engels.de

AUTOHA

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 18.02.2017 km: 79807

Motoröl:
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W 30

Getriebschutz, Kühlfüssigkeit: 35 °C

Ja Nein
☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltersatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenparaturset
☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen
☐ Zündkabel
☐ Kühlmittel

KFZ-Meisterbetrieb
Inh. Jürgen Claborn
Goßelmer Str. 115
40478 Düsseldorf
Telefon: +49 211 452405
Telefax: +49 211 452406
www.kfz-engels.de
info@kfz-engels.de

AUTOHA

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 19.02.2017 km: 14253

Motoröl:
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W 30

Getriebschutz, Kühlfüssigkeit: 35 °C

Ja Nein
☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltersatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenparaturset
☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen
☐ Zündkabel
☐ Kühlmittel

KFZ-Meisterbetrieb
Inh. Jürgen Claborn
Goßelmer Str. 115
40478 Düsseldorf
Telefon: +49 211 452405
Telefax: +49 211 452406
www.kfz-engels.de
info@kfz-engels.de

AUTOHA



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag, Anderer Schaden):
Plastickabdeckung abgefallen



Scheinwerfer (links) (Steinschlag, Anderer Schaden):
Plastickabdeckung abgefallen



Scheinwerfer (links) (Steinschlag, Anderer Schaden):
Plastickabdeckung abgefallen



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)




Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)